



د پوهني وزارت
د تعليمي نصاب، د ښوونکو د روزني او د
ساينس د مرکز معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو
د تاليف عمومي رياست

حرفه

اتم ټولگي

د چاپ کال: ۱۳۹۰ هـ. ش.



Ketabton.com



د پوهنې وزارت
د تعلیمې نصاب د پراختیا، د ښوونکو د
روزنې او د ساینس د مرکز معیشت
د تعلیمې نصاب د پراختیا او درسي کتابونو
د تالیف عمومي ریاست

حرفه آغه پوښتنی

د چاپ کال: ۱۳۹۰ هـ. ش.

الف



بيکوال:

- ديپلوم انجنيئر سيد رحمت شاه مليار

ژباړونکي او د ژبي ادیتور:

- شمس الحبيب مجتهد

دیني، سیاسي او فرهنگي کمیټه:

- مولوي عبدالصبور عربي

- دکتور محمد يوسف نيازی

- حبيب الله راحل د پوهني وزارت سلاکار د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست کې.

د څارني کمیټه:

- دکتور اسدالله محقق د تعليمي نصاب د پراختيا، د ټيروزنکو د روزني او د ساينس مرکز معين.

- دکتور شېرعلي ظرفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې مسؤول.

- د سر مؤلف مرستيال عبدالظاهر گلستاني د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوی رئيس.

ويزاين:

- عمر عبدالله (حيدري)

۳





ملي سرود

دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی
کور د سولې کور د توري هر بچی یې قهرمان دی
دا وطن د ټولو کور دی د بلوڅو د ازبکو
د پښتون او هزاره وو د ترکمنو د تاجکو
ورسره عرب، گوجر دي پامیریان، نورستانیان
براهوي دي، قزلباش دي هم ایماق، هم پشه بان
دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه اسمان
په سینه کې د اسپا به لکه زره وي جاویدان
نوم د حق مو دی رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر



بسم الله الرحمن الرحيم

د پوهنې د وزیر پېغام گرانو ښوونکو او زده کوونکو،

ښوونه او روزنه د هر هېواد د پراختیا او پرمختګ بنسټ جوړوي. تعلیمي نصاب د ښوونې او روزنې مهم توکی دی چې د معاصر علمي پرمختګ او ټولني د اړتیاوو له مخې رامنځته کېږي. څرګنده ده چې علمي پرمختګ او ټولنيزې اړتیاوې تل د بدلون په حال کې وي. له دې امله لازمه ده چې تعلیمي نصاب هم علمي او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ښايي چې تعلیمي نصاب د سیاسي بدلونونو او د اشخاصو د نظریو او هیلو تابع شي.

دا کتاب چې نن ستاسو په لاس کې دی، پر همدې ارزښتونو چمتو او ترتیب شوی دی. علمي ګوړې موضوعګانې پکې زياتې شوي دي. د زده کړې په بهیر کې د زده کوونکو فعال ساتل د تدریسي پلان برخه ګرځېدلې ده.

هیله من یم دا کتاب له لارښوونو او تعلیمي پلان سره سم د فعالې زده کړې د میتودونو د کارولو له لارې تدریس شي او د زده کوونکو میندې او پلرونه هم د خپلو لویو او زامنو په پاکښته ښوونه او روزنه کې پر له پسې ګله مرسته وکړي چې د پوهنې د نظام هیلې ترسره شي او زده کوونکو او هېواد ته ښې بریاوې ور په برخه کړي.

پر دې ټکي پوره باور لرم چې زموږ ګران ښوونکي د تعلیمي نصاب په رغنه پلي کولو کې خپل مسؤولیت په رښتیني توګه سرته رسوي.

د پوهنې وزارت تل زیار کاري چې د پوهنې تعلیمي نصاب د اسلام د سپینڅلي دین له بنسټونو، د وطن دوستۍ، د پاک حس په ساتلو او علمي معیارونو سره سم د ټولني د څرګندو اړتیاوو له مخې پراختیا ومومي. په دې ډګر کې د هېواد له ټولو علمي شخصیتونو، د ښوونې او روزنې له پوهانو او د زده کوونکو له میندو او پلرونو څخه هیله لرم چې د خپلو نظریو او رغنده وړاندیزونو له لارې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو په لا ښه تالیف کې مرسته وکړي.

له ټولو هغو پوهانو څخه چې د دې کتاب په چمتو کولو او ترتیب کې یې مرسته کړې، له ملي او نړیوالو درنو مؤسسو او نورو دوستو هېوادونو څخه چې د نوي تعلیمي نصاب په چمتو کولو او تادوین او د درسي کتابونو په چاپ او ویش کې یې مرسته کړې ده، مننه او درناوی کوم.

ومن الله التوفیق
فاروق وردګ

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزیر

لو ليک



مخ	سويک (عنوان)	څپرکی
۱		لومړۍ څپرکۍ ټيکنالوجي او سيستم
۱	د ټيکنالوجي، پرودي او تکامل موثر عوامل	
۴	د توليد سرچينې (منابع)	
۵	د سيستم اجزاي	
۹	په ودانيو کې د برېښنا د سيم غځونه	دوه يم څپرکۍ
۱۰	د برېښنا په هکله ساتندوی (حفاظتي) ټکي	
۱۲	د برېښنا د سيم غځونې د نقشې رسمول	
۱۳	د ودانيو د برېښنا د سيم غځونې نقشه	
۱۵	د برېښنايي ساکتيفو نو، سيمانو او څراغ ځانگړتياوې	
۱۹	د دوه خوښيز سوچچ د اتصال اوگي اخيستنې ځايونه	
۲۰	د دوه خوښيز (دو پوله) سوچچ د اتصال عملي کار	درېيم څپرکۍ ترکابني (نجاري)
۲۵		
۲۱	د لرگيو دولونه	
۲۷	د لرگيو وچول	
۲۹	د لرگي د صنايعو د کار افزار	
۳۰	د لرگي د ټوټو نښلونه (اتصال)	
۳۷		څلورم څپرکۍ پر فلز کار کول
۳۸	د فلزاتو نښلونه يا اتصال (رېښه وړکي اتصال، دايمي اتصال)	
۴۰	ويرچکار عملي کار	
۴۱	په لېم کارۍ کې حفاظتي ټکي	
۴۲	د لېم کارۍ عملي کار	

۴۲	برېښنایي ولېښک	
۴۳	د برېښنایي ولېښک ساتندوی یا حفاظتي وسایل	
۴۵		پنځم څپرکی کرناوال یا څاروي سټانه
۴۶	د نباتاتو د ودې له پاره د چاپېریال شرایط	
۴۷	د نباتاتو تغذیه	
۴۸	د نباتاتو د تکثیر طریقي	
۵۲	د څارویو (مال) ساتنه	
۵۳	د مال یا څارویو ولېښي	
۵۴	د مال روغتیا ساتنه او معالجه	
۵۵	د مال تغذیه	
۵۶	د مال یا څارویو اصلاح شوي نسلونه	
۵۷	د پیو(شیدو) غذايي اهمیت او ترکیب	
۵۹	له شیدو څخه جوړ شوي محصولات	
۶۰	د پینډ او کوچو جوړول	
۶۵		شپږم څپرکی اوښانه د زیتون یا اجلی
۶۶	د توتو یا مسوجاتو ډولونه	
۶۷	د څپاڅپې افزار (سپز او ماشين)	
۶۹	د لاسي بکس کښل	
۷۰	پر کرښتیل اوښدل	
۷۳		اووم څپرکی ودانۍ جوړونه (مساډي)
۷۴	د ودانۍ جوړولو مسالې	
۷۷	کڼل یا کڼدل	
۷۷	د تیروکار (تیري لگونه)	

لومړۍ څپرکي

ټکنالوجي او سیستم

تیر کال د ټکنالوجۍ او سیستم له مفاهیمو سره بلد شوی او یوه شموی جی د محصولاتو تولید د ټکنالوجۍ په مرسته مختلفي مرحلي لکه: د معلوماتو راټولونه، طراحی، د کار د سامان برابرونه او اومه توکي او د کار قوت او د تولید مراحل له سره تیروي تر څو محصولات په لاس راشي.

په دې څپرکي کې بهایي زده کړی چې کوم څیز د ټکنالوجۍ د پرمختګ او تکامل سبب ګرځي. او همدارنگه به د یوه سیستم د کار د اصلي مرحلو په هکله ښه معلومات حاصل او د ساده ګروپي او انفرادي تمرینونو په سرته رسولو به ډیره پوهه او مهارت لاس ته راوړئ.

د ټکنالوجۍ پر ودې او تکامل موثر عوامل

لاندي تصویرونو ته پام وکړئ. کوم څیز ددې سبب شوی دی چې څراغ د شکل، د انزجۍ د مصرف او د لومړني حالت د موادو له مخې په ننني پرمخ تللي او تکاملي شکل بدلون مومي؟

			
د ځیسي پاکاري څراغ	نکلي ډوله بریښنايي څراغ	لومړنی نفتي څراغ	دلورنځي سانسانونه لورکي څراغ
د	ج	ب	الف (۱-۱) شکل



الف - غوښتنه(تقاضا): ددي له پاره چې يو بزگر وکولای شي ډيره ځمکه په لږ وخت کې نيوي، ماله او اواره کړي، څه ډول سامان يا وسيله بايد ولري؟
دا سامان يا وسيله بايد داسې وي چې د يوه يوم پر ځای څو يوه مونه ولري او کرنيزو ځمکو ته د تگ په وخت کې چلوونکی هغه ايسار يا کنترول کړای شي، لکه تاويدل، درېدل، حرکت کول او... دا وسيله بايد د غوايي پر نسبت ډير قوت ولري او داسې نور د ليدونه. دا ټولې هغه غوښتنې دي چې سبب شوي دي، تراکتور په نني شکل جوړ کړای شي.

طراحان څه ډول ددغه غوښتنو د حل د لارې په موندلو قادر شول؟

ب - څېړنې(تحقيقات):

په نړۍ کې د صنعتي، کرنيزو مال ساتنې، روغتيايي او... څېړنو د سرته رسولو له پاره لوی لوی مرکزونه شته چې د ټېکنالوجۍ د محصولاتو د څېړنو مشغول دي. ځيني فابريکې هم څېړنيزې له مخې په هغوی کې پوهان په څېړنو مشغول دي. ځيني فابريکې هم څېړنيزې ځانګې لري. د څېړنو پايلې او نتيجې د يوه ډول نوري ميتود په رامنځته کولو يا د انسان د غوښتنې او اړتيا وړ د يوه نوري محصول د رامنځته کولو سبب ګرځي. د بېلګې په توګه: لومړنۍ موټر چې جوړ شو ډير ساده و او يوازې همدوره يې کولای شول چې په ساعت کې ۳km مزل وکړي د ډيرو ازموينو او څېړنو په نتيجه کې انسان وکولای شول چې نن ورځ ډير ساده، ډير چټک پياوړی او قومي موټر جوړ کړي. څېړنې په نورو خواوو کې هم سېمي لاس ته راوړنې لري، لکه اصلاح شوي نباتات، کیفیت لرونکي درمل، د علاج کولو نوي لارې چارې، نوي او خپل کاري(اتومات) ماشينونه او داسې نور.

ستاسو په نظر موخې(هدف) ته د رسېدلو له پاره د څېړنو مهم عنصر څه شی دی؟



ج- پلټنه او فکر

انسان په ذاتي توګه يو پلټونکی موجود دی او زيار باسي چې هر څه چې يې په چاپيريال کې شته وي يې پېژني، ازمېنېت يې کړي او د خپلې اړتيا پر بنا په هغه کې بدلون راولي. انسان ددغه کار د سرته رسولو له پاره له خپلو تجربو کار اخلي او د وخت په تېرېدو سره په خپلو فېرو او غوره لاس ته راوړنو بر لاسی کېږي او په هغوی کې لازمي سمونې او اصلاحات منځ ته راوړي.

تاسو کولای شئ چې په فکر او پلټنې سره په خپلو کارونو کې نوښتونه، سمونې او اصلاحات رامنځته کړئ او هره ورځ د تېرې وړځي په نسبت ښه او غوره کار سرته ورسوئ.

کړنه (فعاليت)

په خپلو کړيوونو کې د دوه وسيلو او يوې نوې کړنلارې د ځای پر ځای کولو د لاملونه تر بحث لاندې ونيسئ چې د محکمنې وسيلې يا کړنلارې په عوض کارول شوي وي، وروسته د خپلو بحثونو نتيجه خپلو ټولګيوالو ته بيان کړئ.



۱- ستاسو په سيمو کې کومې تحصيلي څانګې شته؟ آیا دغه څانګې ستاسو راتلونکي تحصيلي اړتياوې پوره کولای شي؟

۲- له حرفوي څانګو څخه کومه څانګه د نجونو او کومه يې هملکانو لپاره وړ او مناسب ده؟ ولې؟

۳- ستاسو د ښوونځي زده کوونکي کومو تحصيلي څانګو سره مينه لري؟



د تولید سرچینې (منابع)

د ټېکنالوژۍ د محصولاتو د تولید له پاره له مختلفو سرچینو څخه کار اخیستل کېږي. د سرچینو د تشخیص له پاره لاندې بېلګې ته پاملرنه وکړئ.

یو تاجر د جرابو د اوبدلو له فابریکې څخه د زر(۱۰۰۰) جوړه جرابو د جوړولو غوښتنه کوي. د فابریکې څښتن له تاجر سره د تړون (قرارداد) په وخت کې پر لاندې موضوع ګانو بحث کوي:

تولیدوونکي تاجر ته وايي: ستاسو د خوښې او نظر وړ تار له کوم جنس څخه وي؟
تاري(نڅي) وړۍ نایلوني او یا د څو تارونو ګډه؟
تاجر: تار یې د پنبې له جنس څخه وي.

تولیدوونکي: دا جرابي د چا لپاره (بڼځینه، نارینه، ماشومانه) دي؟
تاجر: نارینه او بڼځینه وي.

تولیدوونکي: په دغه جدول کې د نارینه او بڼځینه دواړو د هرې جوړه جرابې بڼه نظر د تار ډول ته لیکل شوي ده، تاسو کومه غورځۍ؟ ځکه چې پنبه یې تارونه هم په څو ډوله دي.

تاجر: له دغه جنس څخه چې د هرې جوړې بڼه "۲۰" افغانۍ تماشېږي او تارونه یې پنبه یې دي.

تولیدوونکي: دیراین او رنگ یې څه ډول وي؟

تاجر: بڼځینه جرابي د څو روښانه رنگونو (ژېړ، نېلي، ګلابي، سپین) او نارینه جرابي د تیاره رنگ (تورې، فولادي، سۍ، رنګه) لرونکي وي.

تولیدوونکي: له هر یوه څخه څو جوړې وي؟

تاجر: پنځه سوه(۵۰۰) جوړې بڼځینه او پنځه سوه(۵۰۰) جوړې نارینه وي.

تاجر: تر څومره مودې به جوړې شي؟

تولیدوونکي: تر یوې اوزنۍ په سلو کې شل(۲۰%) پیسې مخکې ترسرخې تادیه کړئ.

نتیجه: د تولیدوونکي او تاجر ترمنځ د پورتنیو شرایطو په یادونه تړون وشو.



کړنه

اوس دې هر گروه د پورتنی مثال په نظر کې نیولو سره د جرابو د تولید له پاره د اړتیا وړ سرچینو لست جوړ او تولیدکوالو ته ولولي.

د یوه محصول د تولید له پاره لومړنۍ او دویمه مهاله سرچینه(منبع) بشپړې قوه ده. بشپړې

قوت د خپل تفکر او نوښت په قدرت ستونزې پیژني او د هغوي د حل لارې پیدا کوي، چې د علمي او فني پوهې په لاس ته راوړلو کولای شي د خپلې اړتیا وړ توکي وپېژني او د ضرورت مطابق هغو ته تغیر ورکړي. د محصولاتو دوه نیمه سرچینه مالي سرچینه ده چې د نورو سرچینو د را پیدا کولو سبب ګرځي.



درېمه سرچینه سامان او ماشین آلاتو دي چې د

هغو په وسیله تولید منځ ته راځي. څلورمه مهاله منبع طبیعي سرچینې دي چې د محصولاتو د تولید له پاره ترینه ګټه اخیستل کېږي

د سیستم اجزاوي:

تېر کال د سیستم له تعریف سره بلد شوی او پوه شوی چې هغه منظمه مجموعه چې سره تړلو اجزاو څخه جوړه او د یوې مشترکې موخې له پاره کار کوي سیستم وایي.

فکر وکړئ:

که په یوه سیستم کې یو جز کار ونه کړي څه پیښېږي؟ له بېلابېلې سره یې روښانه کړئ



د یوه سیستم اصلي برخي: تولیدي سیستمونه زیاتره له درې اصلي برخو (دخولي، د تولید مرحلي، خروجي یا محصول) څخه تشکیل شوي دي.



(4-1) کلا



خروجي (بمحصول)

د اوسه موادو په پخو د تبدیلېدو مرحلي

دخولي (اوسه موادو افزار، انرژي)

کړنه د کلاچو جوړولو یوه کوچنۍ فابریکه په پام کې ونیسئ او مشخص کړئ چې

د خولې، د تولید مرحلي او د فابریکې محصولات کوم څیزونه دي؟
او بیا د خپلو بحثونو نتيجه تولیدکوالو ته بیان کړئ.

د خولې: د خامو توکو، سامان یا افزار، انرژي، بشري قوت او... مجموعې ته چې د محصولاتو د تولید دپاره سیستم ته راولدېږي د خولې ویل کېږي.

د ترکانې، د فابریکې د خولې چې مېز او څوکۍ تولید یا جوړوي کوم کارونه دي؟

د تولید مرحلي: د هغو کارونو مجموعې ته چې په سیستم کې د اوسه موادو پخو (بمحصول) ته د تبدیلولو له پاره سرته رسېږي د تولید مرحلي وايي.

پېژنئ: د ترکانې په فابریکه کې د مېز او څوکۍ مرحلي کومې دي؟

بمحصول: هر هغه څیز چې له سیستم څخه په لاس راځي محصول وايي. لکه: مېز، څوکۍ، وړ (دروازه) ... د ترکانې، د فابریکې محصولات دي. بوره د بورې د فابریکې محصول دی. د وړو د وړو پخولو د دوکان (نانوايي) محصول ده، د سیمانو او د هغو د اجزاو پېژندنه او دا چې هر جز څه دنده لري، له کومو توکو (موادو) جوړ شوي دي، څه ډول یې ساتنه او څارنه وشي، څه ډول په کار پیل کوي او څه ډول له سیستم څخه وورځي یا خارجېږي، د یوه سیستم کومې برخې ډېرې زیانمنې کېږي، ددغه سیستم اړیکې له نورو سیستمونو سره څنګه دي، دا ټولې هغه پوهې او مهارتونه دي چې حرفوي اشخاص یې پوهېدلو او زده کړې ته اړتیا لري.



کړنه

په خپلو کړوونو کې د لاندې پوښتنې په اړوند بحث او ځوابونه مو سره پرته کړئ:

پوښتنه: ولې هغه اشخاص چې حرفوي کارونه سرته رسوي، د سیستم اجراء او د دوی د کارونو اړوند ماشین آلات او وسایلو پېژندلو ته اړتیا لري؟



پلټنه وکړئ

څو خبرتیا ورکونکي سیستمونه د موټروان په مخامخ کې د موټر د حالت د څرنګوالي او د هغه د حرکت په هکله موجود دي. په دې هکله څېړنه وکړئ او خپلو ټولګیوالو ته یې معلومات ورکړئ.

د څېړنې لنډیز

د ټیکنالو جی پر ودې او تکامل څو مهم او موثر عوامل عبارت دي له: غوښتنه (تقاضا)، څېړنه، پلټنه او تفکر.

د محصولاتو تولید سر چينو (منابعو) ته اړتیا لري. د یوه محصول د تولید له پاره لومړنۍ او ډیره مهمه سرچینه بشري قوه ده، درېیمه سرچینه ابزار او ماشین آلات دي چې د هغوی په وسیله تولید منځته راځي.

څلورمه مهمه سرچینه طبیعي سرچینې دي چې هغه د محصولاتو د تولید له پاره کشف، استخراج او د محصولاتو په تولید کې ترینه ګټه اخیستل کېږي.

هغه منظمې مجموعې ته چې اجزای یې یو له بل سره تړلي او د یوې مشترکې موخې له پاره کار کوي سیستم وايي.



د يوه سیستم اصلي برخي عبارت دي له:

دخولې: د خامو توکو سامان يا افزار، انرژي، بشري قوت او... مجموعي ته چې د محصولاتو د توليد له پاره سیستم ته واردېږي، دخولي ويل کېږي.

د توليد مرحلې: د هغو کارونو مجموعي ته چې په سیستم کې د اومه موادو پخو (محصول) ته د تبدیلولو له پاره سرته رسېږي د توليد مرحلې وايي، لکه: طرحه او ډیزاین، د موادو تغیر، د بنډول جوړښت او... .

محصول: هر هغه څه ته چې له سیستم څخه لاس ته راځي، محصول وايي، لکه: سپر، څوکی، ور... د ترکانې، د فابریکې محصولات دي. پوره د پورې د فابریکې محصول دی دوردی د دوردی پخولو د دوکان محصول ده.

د څپرکي تمرین

- ۱- کوم څیزونه د ټیکنالوجی د ودې او تکامل سبب شوي دي، روښانه یې کړئ
- ۲- د لاندېښو اجناسو د تولید د سرچینو نومونه واخلي:
- الف- بوټ ب- دوردی ج- غوړي د- بایسکل
- ۳- د سیستم تر ټولو عمده اجزای د کومو برخو لرونکي دي؟ له بېلګې سره یې واضح کړئ
- ۴- د بایسکل د بریک اجزای څه څیزونه دي او دندې یې څه دي؟
- ۵- د انسان په بدن کې څو سیستمونه پېژنئ او د دغو سیستمونو محصول څه شي دی؟
- ۶- له لاندې اجناسو څخه کوم یو له یوه یا څو سیستمونو څخه جوړ شوی دی:
- الف- ونه ب- کافي یا تېره ج- موټر د- راډیو و- وچ لرګي ر- غښه (مکبوت)



دوه يم څپر کی

په ودانيو کې د برېښنا د سيم غځونه

آيا پوهېږئ چې له برېښنا څخه څه ډول گټې اخيستل کېږي؟
برېښنا يوه داسې انرژي ده چې په نورو انرژيو لکه: حرارتي انرژي، نوري انرژي، سيځانيکي انرژي او کيمياوي انرژي د تبديلو وړتيا او قابليت لري. د برېښنا د انرژي له ځانگړتياو څخه گټې اخيستني زموږ د کار او ژوند مختلفو برخو ته پراختيا ورکړي ده. بنا پر دې د استوگني، صنعتي او تجارتي ودانيو ته د برېښنا رسول د انجينري او حرفوي کارونو له مهمو برخو څخه يوه برخه گڼل کېږي.

د اووم ټولگي د حرفوي مضمون په کتاب کې مو د برېښنايي ځينو ساده دورو د تړلو او ولېندې د څرنگوالي او د برېښنايي ساتندويه او حفاظتي ټکو په هکله معلومات لاس ته راوړل، په دې څپرکي کې د ودانيو(تعميراتو) د برېښنا د سيم غځوني د نقشې د ترسيم په مطالعه د ځينو برېښنايي تخميراتو تخنيکي ځانگړتياو او د عملي کارونو په سرته رسولو بڼه ستاسو مسلکي پوهې او حرفوي مهارت ته زياتوالي ورکړي.



د برېښنا په هکله ساتندوی یا حفاظتي ټکي

د برېښنا په یوه جوړه سیمانو کې چې له ښاري شبکې څخه یې زموږ کورونو ته اړتیا موندلې دی، یوه ته یې فاز سیم او بل ته یې صفري سیم وايي. فاز سیم د فاز ښودونکي (خراغ) لرونکي پیچ تاو یا ټسټر په واسطه پېژندل کېږي.

برېښنا نمونه زیاتره د انسان د بدن د مستقیم تماس له فاز سیم سره منځته راځي.

په کېلرونو کې صفري سیم په ژبر یا شین رنگ او فاز سیم په نورو رنگونو (آسماني، تور، ٠٠) توپیر شوي دي. هر کله چې فاز سیم له ځمکې یا صفري سیم سره په مستقیمه توګه ولګېږي د برېښنا د شارټې سبب کېږي او که زر تر زره فیوز قطع نه کړای شي د اور لګېدنې (حریق) خطر هم منځته راتلای شي.


هر کله چې فاز سیم په مستقیمه توګه له برېښنايي آلاتو تڼي سره ولګېږي، له داسې برېښنايي آلاتو څخه ګټه اخیسته د برېښنا نښوني خطر منځ ته راوړي. له داسې آلاتو څخه لومړی برېښنا قطع، بیا یې جوړ او وروسته یې تریپه ګټه واخلي.



۲-۲) د فاز سیم پېژندګلوي



کله نا کله د برېښنايي وسایلو لکه یخچال، د کالیو منځلو ماشین او نورو له ځینو برخو سره لگېدنه یا تماس انسان د برېښنا نېونې احساس کوي. د داسې خطرونو د مخنیوي له پاره په ودانیو یا تعمیرونو کې په درې سیمه توګه سیمان غځول کېږي. په دې ډول سیم غځونه کې د هرې برېښنايي وسيلې د فعالولو له پاره دوه سیمان(فاز سیم او صفري سیم) په برېښنايي دورې پورې او یو بل سیم د وسيلې په تني پورې نښلول کېږي. هغه سیم چې د وسایلو په تني پورې نښلول کېږي، د سانددوی یا حفاظتي سیم په نامه یادېږي. چې یو بل سر تې د ودانۍ سره د سیم غځونې له لپارې نښتی یا وصل وي. دا سیم مرسته کوي ترڅو محکمې له هغې چې برېښنايي چارجونه د انسان د بدن له لپارې جریان پیدا کړي د سانددوی سیم په واسطه ځمکې ته انتقال شي او په نتیجه کې ګټه اخیستونکي له خطر څخه په امن کې پاتې شي.



(۲۳) شکل، د برېښنايي وسایلو په تنه کې د حفاظتي سیم اتصال

د ودانیو د بریښنا د سیم غځونې نقشه
په ټولیزه توګه په ودانیو کې دوه ډوله سیم غځونه سرته رسېږي:



شکل (۲-۵)

۱- برسیږنه یا د کار پرمخ سیم غځونه:
په دې ډول سیم غځونه کې د بریښنا سیمان او د هغه نور تجهیزات د دیوال پرمخ او درودانۍ پر چت لکه د(۲-۵) شکل، په منظمه توګه نصبېږي.

۲- د پلستر لاندې سیم غځونه: په دې ډول سیم غځونه کې مخکې له دې چې دیوالونه پلستر شي سیمان نصبېږي او له پلستر څخه وروسته د پلستر لاندې ایسارېږي.

په هرو دوه ډوله یا دو
شوو سیم غځونه کې
ځینې خلک سیمان
د پلاستيکي یا فلزي
نل په دننه یا داخل
کې تیروي.
















شکل (۲-۶)


د ودانیو (تعمیراتو) د برېښنا نقشه

ددې له پاره چې د یوې کورتې د برېښنا(برق) نقشه رسم کړای شو، لوږې باید پوه شو چې برېښنايي وسایل (سوچ، هولاړ، ساکت او جابنت بکس) د کومو سمبولونو په واسطه بنودل کېږي.

بنا پر دې په لاندې جدول کې دغه ښي او سمبولونه بنودل شوي دي، پاملرنه ورته وکړئ.

د وسیلې نوم او شکل	د وسیلې سمبول	فني شېما	واقعي شکل
یو پله سوچ			
دوه پله سوچ			
جابنت بکس			
ساکت			
ولټر			

د یوې کوتې د سیم غځولو پر نقشه په لاندې توګه عمل کېږي:




شکل (۲-۷)

۱- لومړی باید د یوې کوتې نقشه د کوتې د واقعي اندازې سره برابر رسم او په هغې کې د کوکې، ور، الماری او نور اساسي جوړښتونه ښودل کېږي. ۲- باید پاملرنه وشي چې له دغې کوتې څخه د څه له پاره ګټه اخیستل کېږي تر څو د ارتډیا مطابق د هغې برېښنا تاسیس شي. فرض کوئ مونږ د استوګنې په یوه کوټه کې د برېښنا مزی یا سیمان غځوو.

د چت د یوه څراغ له پاره ولار او سوېچ، د تلوټوټوون له پاره یو ساکټ او دوه نور زیاتي ساکټونه، مثلاً د پکې یا برېښنايي جارو له پاره او یو جابنټ بکس د سیمانو د ښلولو له پاره په یوه کوټه کې په پام کې ونیول شي.


۳- له برېښنايي سمبولونو څخه په استفاده د برېښنايي تجهیزاتو (ولور، سوېچ، ساکټونو، جابنټ بکس) د نصبولو ځای د کوتې د نقشې پرمخ رسموو.

۴- د ودانۍ د سیم غځولو د نقشې د رسمولو په وخت کې باید زیار وشي چې پر دیوالونو د سیمانو غځولو له پاره ډیره لڼه فاصله انتخاب شي تر څو د مزو د ډبر مصرف مخنیوي وشي. بنا پر دې د مزو یا سیمانو د نصبولو لاره (مسیر) تر جابنټ بکس او د جابنټ بکس د انتقال سیم تر فیوز بکس پورې د کوتې د نقشې پرمخ رسم کوئ.



شکل (۲-۸) کوکې





کړنه

- د درکول شوي کوتي د سيم غځولو نقشه داسي تشریح کړئ چې لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شي:
- ۱. څو ساکټونه او د کوتي په کومه برخه کې په پام کې نیول شوي دي؟
- ۲. څه شمېره څراغونه په پام کې نیول شوي دي؟
- ۳. ددې کوتي جاينټ بکس په کوم سمبول او کومه برخه کې دی؟
- ۴. برېښنا له کومه ځايه د کوتي جاينټ بکس ته راځي؟

اوس د نقشې د عملي تطبیقولو له پاره باید د اړتیا وړ سامان و پیرودل شي. که له هغې وال څخه وخواړو چې پر موزن د برېښنا سیمان یا مزي ویلوري، کېدای شي له موزن څخه لاندې پوښتي وکړي: څه ډول سیم؟ څو تاره؟ په کوم قطر یا مقطع مساحت؟ فلزې څه ډول وي؟ ارمونه یې (المونیمي) یا سسي؟ اوږدوالی یې څومره وي؟ څه ډول کولای شو دغو پوښتنو ته ځواب ورکړو چې ودانۍ زموږ د اړتیا سره برابره وي؟

پس لازم دی چې ددغې تیارې شوي نقشې پر اساس د اړتیا وړ وسایل سره د تخنیکي ځانګړتیاو هر یو د یادښت په توګه لیکلي او خپله نقشه تکمیل کړو. ۱- د برېښنا د سیمانو تخنیکي ځانګړتیاوي په لاندې جدول کې د برېښنا د سیمانو ځانګړتیاوي ښودل کېږي.

د سیم قطع مساحت	د سیم ځانګړتیاوي	د سیم ډول	د تارونو شمېر	د سیم اوږدوالی (طول) په متر	کټي
سیم: ۱.۵ mm ^۲	د پلاسټر لاندې، سسي	سیم ۲	۲	۵۰m	جورښت.....
سیم: ۲ mm ^۲	د پلاسټر لاندې، سسي	سیم ۲	۲	۱۰۰m	جورښت.....
سیم: ۲.۵ mm ^۲	د پلاسټر لاندې، سسي	سیم ۲	۲	۱۰۰m	جورښت.....

۲- د برېښنايي ساکېټونو تخنیکي ځانګړتیاوي: د برېښنا ساکېټونه مختلف ډولونه لري چې د لاندېښو ځانګړتیاو له مخې سره بېلېدلی شي:

- * د فاز شمېره
- * د ساکېټ مجاز بهیر(جریان) په امپیر
- * د ساکېټ ډول (د پلستر لاندې - برسېرون یا د کارمخ)
- * یو خونښ یا دوه خونښ
- * کلب(فلټ) کیدونکی یا نې له کلبه
- * د محافظوي لین لرونکی که نې له محافظوي لین څخه
- ساکېټونه د جریان د مقدار له مخې، چې د هغه له لارې انتقالېږي هم مختلف ډولونه لري.

هغه ساکېټونه چې ډیر جریان لري زیاتره په پخوانیو کي استعمالېږي. بېلګه: لاندې جدول د اړتیا وړ ساکېټونو د یادښت ځانګړتیاوي نښي.

د ساکېټ ډول	مجاز جریان امپیر	ټول تعداد	ګټي
د پلستر لاندې، یو خونښ، یو فاز، د حفاظتي سیم څخه	۱۰	۲۰	مارک یا فابریکه
برسېرون (دکار پرمخ) یو خونښ، یو فاز، له کلبه(قلقه) یو فاز نې حفاظتي سیم څخه	۱۰	۵	مارک یا تولیدونکي فابریکه

۳- د سویچ تخنیکي ځانګړتیاوي: د برېښنا د عادي سویچونو له پاره زیاتره له دې ځانګړتیاو څخه ګټه اخلي: د سویچ ډول(د پلستر لاندې - برسېرون یا د کار لاندې) د پلونو تعداد(یو ږله - دوه ږله) او د هغه مقدار جریان چې هدایت کوي نې. ۴- د ولېر ځانګړتیاوي: د ولېرونو له پاره له دغو ځانګړتیاو څخه ګټه اخلي: پیچي ولېر، توکمه نې ولېر، ولېرونه د توکو د جوړښت له مخې هم کېدای شي تویرونه ولري. لکه: کاشي ولېرونه، پلاستيکي ولېرونه.

- ۵- د فیوز خاڼکړ ټیاوې: د فیوز ډول (ویلي) کېدونکي، اتومات، د فیوز د عمل جریان، د فیوز د عمل د جریان مقدار د هغه د هدایت اعظمي قابلیت نښي. مثلاً: د لسو امپيرو فیوز تر لسو امپيرو پورې له ځان هدایت ورکولای شي. او د جریان د زیاتېدو په صورت کې دوره قطع کوي تر څو په دوره کې شاملو تجهیزاتو ته زیان ونه رسېږي.
- ۶- جاینټ بکس: د جاینټ بکس له پاره اندازه او د هغه د جوړونې د موادو ډول مطرح دی.
- ۷- د خراغونو خاڼکړ ټیاوې: د خراغ ډول (نکلي، نېون، یا کوم بل ډول) د خراغ مصرفي قوت، نوري رنگ چې د خراغ په واسطه تولیدېږي.

کړنه


د (۸-۱) شکل د سیم غځونې د نقشې د مطابقت سره سم د سیم غځولو د تجهیزاتو لست یا جدول د پورتنیو ټکو په پام کې نیولو سره ترتیب او له نورو کړویونو سره یې پرتله کړئ.

عملي کار

د یوې کونټي په جاینټ بکس کې د خراغ، سوېچ او ساکټ سیمان څه ډول وصل کېږي؟ ددې پوښتنې د حل له پاره لاندې عملي کار په لاندې توګه قدم په قدم سرته رسو. د اړتیا وړ سامان او وسایل: د لرګي تخځنه د ۵۰-۶۰ سانتي مترو په ابعادو، فیوز، بر سرین یا د کار پرمخ سوېچ، برسرون یا د کار پرمخ ساکټ، ولډر، خراغ، پیچ تاو، پلاس او د سیم د پوښ جداکوونکي.

د کار مرحلې:


- ۱- لوږی ددغو وسایلو د سیم غځونې نقشه په یوه کاغذ کې رسمو.



(۹-۲) شکل


۲- فیوز، جابنت بکس، ولبر او سویچ د تختی پر مخ په مناسبو ځایونو کې د پیچ ناو او د کار د سامان په واسطه نصبوو.

د فني شیمیا په پام کې نیولو سره چې په پورته توگه مو رسم کړې ده، فاز سیم چې په تور رنگ ښودل شوی دی د فیوز سره وصل او بیا هغه ته تر جابنت بکس پورې استداد ورکړو او د یوه پیچ لاندې یې کلاکرو او د جابنت ددغه پیچ څخه یو بل تور رنگي سیم تر سویچ پورې وصلوو. وروسته یو تور رنگي (فاز سیم) سیم له سویچ څخه تر ولبره پورې د (۲-۱۰) شکل مطابق ښېلوو.



شکل (۲-۱۰)

۳- هغه صفري سیم چې په سور رنگ ښودل شوی دی مستقیماً د جابنت بکس بل پیچ پورې وصل او هغه ته د بل سیم د همدغه رنگ په دوو تارونو تر ولبر پورې د (۲-۹) شکل مطابق ادامه ورکوو.




شکل (۲-۱۱)



۴- د برېښنايي بهير له آرسېښت څخه مخکې مو له ښاغلي کونکي څه وغواړئ چې ستاسو د کار څارنه او نظارت وکړي ترڅو د سيمانو او وسايلو د نښلولو او سموالي په هکله اطمینان حاصل شي.

په جاينټ بکس کې د سوېچ، ولېر او څراغ د سيمانو د اتصال څرنگوالی هم د تعميراتو د سيم غځونې (۱۱-۲ شکل) په څېر سرته رسېږي.



شکل (۱۲-۳)

د دوه خوښيزه (دوه پُله) سوېچ د اتصال او ګټه اخيستنې ځايونه:

آيا ګله مولهېدلي دي چې دوه څراغونه په دوو متفاوتو ځايونو کې د يوه دوه خوښيز (دوه پُله) سوېچ په واسطه روښانه او سرکېږي؟

له دوه پُله سوېچ څخه هغه وخت کار اخيستل کېږي چې وغواړي دوه برېښنايي دورې له يوې تقطي څخه د کنترول وړتيا ولري.


پوښتنه: ددغه ډول سوېچ سيم غځونه څنګه سرته رسېږي؟

د دوه خوښيزه سوېچ د اتصال عملي کار

د اړتيا وړ وسايل: د لرګي تخته په 40×50 سانتي متره ابعادو، دوه پُله سوېچ، جاينټ بکس، دوه څراغونه، دوه ولېرونه، يو عدد فيوز او د کار سامان.



د کار سرته رسولو مرحلې:
 ۱- لومړی د دوه پله سویچ د برېښنايي بهیر فني نقشه د (۱-۲) شکل مطابق په کاغذ کې رسم کړئ.




۲- پورتنۍ نقشې ته په پاملرنه ولارونه، جانټ بکس، سویچ او فیوز د تختې پر مخ نصب کړئ.




شکل (۲-۱۳)

۳ فاز سیم له فیوز، جابنت بکس، دوه پُله سویچ له مشترک پیچ او د هر ولبر سره د (۲-۱۴) شکل مطابق وصل کری.




شکل (۲-۱۴)

۴ صفري سیم هم په مستقیمه توگه له جابنت بکس څخه د هر ولبر له دوه پاتې پیچونو سره د (۲-۱۵) شکل مطابق وصل کری.



شکل (۲-۱۵)

۵- تيار شوي بربنسايي بهير يا دوره د فيوز له نصبولو څخه د فاز سيم په مسير كې او سيمانو د اتصال له صحت څخه د اطمينان حاصلولو وروسته د خپل بنوونكي د نظر لاندې امتحان كړئ.



شكل (۱۵-۲)

د څپر كې لنډيز

بربښا يوه انرژي ده چې په نورو انرژيو لکه (حرارتي انرژي، نوري انرژي، ميخانيکي انرژي، کيمياوي انرژي) کې د تبديليدلو د وړتيا او قابليت لري. د برېښنا د انرژي دې ځانگړتيا څخه گټې اخيستي زموږ د کار او ژوند مختلفو برخو ته پراختيا ورکړې ده.

د برېښنا په يوه جوړه سيمانو کې چې له ښاري شبکې څخه يې زموږ تر کورونو پورې غځېدلې دي يوه ته يې فاز سيم او بل ته يې صفري سيم وايي. د انسان بدن ته د فاز سيم مستقيم تماس د برېښنا نيونې سبب کېږي. په کېلونو کې صفري سيم په شمو او زېرو رنگونو او فاز سيمونه په نورو آسماني،

١٠٠٠ توري يا تويير شوي دي.
هر كله چي فاز سيم په مستقيمه توگه د برېښنايي آلاتو له تني سره تماس ولري
د برېښنا نيونې خطر رامنځته كېږي.

په توييره په ودانيو كې سيم غځونه دوه ډوله ده:

د پلستر لاندې سيم غځونه، د كار پرمخ سيم غځونه. د يوې كوټي د سيم
غځونې پر نقشه په لاندې توگه عمل كېږي.

لومړی بايد د كوټي نقشه په واقعي او مناسبه اندازه رسم كړای شي.
د كوټي د برېښنا اړتياوې(لكه): خو خراغونه، خو ساكټونه او . . .) تأمين او
مشخص شي.

له سمبولونو څخه په گټه اخيستنه د برېښنايي تجهيزاتو (ولېرونه، سوچونه،
جاينت بکس) د نصبولو ځايونه د كوټي د نقشې پرمخ رسمېږي.

د سيمانو د نصبولو مسير تر جاينت بکس او د جاينت بکس د اتصال سيم تر
فيوز بکس پورې د كوټي د نقشې پرمخ رسموي.

د سيم غځولو د مرحلې له تطبيق څخه دهنه اړتيا ده چي كوم مواد يا وسايل
چي د سيم غځولو له پاره ضرورت دي د نقشې مطابق تيار شي.

د برېښنا د سيمانو يو له بل څخه د تويير له پاره دغه ځانگړتياوې په پام كې نيول
كېږي.

د سيم د فلز ډول يا نوعيت(هسي يا ارمونه يي (الومنيوم، د سيم مقطع مساحت
(د سيم څوكه خو ملي متر مربع مساحت ولري)، خو تايزه (دوه كه درې).
له دوه پله سويچ څخه هغه وخت گټه پورته كيداى شي چي وغواړو دوه برېښنايي
بهررونه يا دورې له يوې تقطې څخه د كنترول وړتيا ولري.

د دوهم څپرکي تمرين

لوسړي لاندې جملي په خپلو کتابچو کې وليکئ او بيا يې د مناسبو کلمو په ليکلو ډکې کړئ:

الف- د برېښنا په يوه جوړه سيمانو کې چې له ښاري شبکې څخه يې زموږ کورونو ته امتداد موندلی دی يوه ته يې سيم او بل ته يې سيم وايي.

ب- فاز سيم د سره د لگېدلو يا تماس په صورت کې د پېژندنې وړ دی.

ج- په زياترو کېلونو کې صفري سيمان په رنگونو تفکيک شوی دی.

۲- هر کله چې فاز سيم په مستقيمه توگه د برېښنايي آلاتو له تې سره تماس ولري څه پېښېږي؟ په لنډه توگه يې تشرېح کړئ.

۳- د سويچ، برېښنايي څراغ او برېښنايي سيمانو ځانگړتياوې څه ډول لسټ کېږي؟ د هر يوه له پاره جدا خو طراحي يې کړئ.


۴- له دوه پُله (دوه خونيز) سويچ څخه د يوې ودانۍ په کومو ځايونو کې گټه اخيستل کېږي؟ لسټ يې کړئ.

۵- په خپلو کتابچو کې د يوې ودانۍ چې د وه کوټې ولري نقشه رسم او بيا يې د سيم نڅخولو نقشه تکميل کړئ.

درېم څپرکی

ترکانې (بخاري)

خو ډوله لرګي پېژنئ؟ آیا ټول لرګي یو ډول ځانګړتیاوې لري؟
لکه څنګه چې د ونو سېوې او پاڼې سره توپيرونه لري، لرګي یې هم د کلاکوالي،



رنگ، بوی او د عمر
د اوږدوالي له مخې
سره توپيرونه لري
چې له هره یوه څخه
د هغوی د ځانګړتیا
له مخې ډول ډول
ګټې اخیستل
کېږي. ناسو په اووم
ټولګي کې د لرګیو
له سرچینو (منابعو)،
یوه اندازه د ترکانې د
کار له افزارو (سامان)
او له هغوی څخه
د ګټې اخیستې له
څرنگوالي سره بلد
شوئ. په دې څپرکي
کې د یو شمېر نورو
لرګیو د لرګیو د وچولو لارو چارو او د ترکانې د یو څه سامان سره بلدېږي.



د لرگيو ډولونه

د ورنو پاني د شکل له مخي په دوه برخو ستن پاني، اوار پاني يا پلن پاني وپېشل کېږي. هغه وني چي د ستنې په څېر نرۍ او تېرې پاني لري، معمولاً پاسته او نرم لرگي لري او هغه وني چي اوارې پاني لري لرگي يې کلاک او سخت وي. د لرگي کلاکوالی او پورستوالی څه ډول تشخيص کېدای شي؟.

پادام



اغور



څېړۍ



(۳-۱) شکلوته



د هغو ورنو بېلگه چي د اوارو پانو او کلاکو لرگيو لرونکي دي.



د هغو ورنو بېلگه چي د ستنو په څېر پاني او پاسته او نرم لرگي لري.




د لرګي کلکوالی او پوستوالی د ترکیفې د سامان (لکه اړه- رنده) په واسطه د کار د سرته رسولو په وخت کې تشخیص کېږي. د افغانستان ځنګلونه د واړه ډوله وني لري. په (۳-۱) شکل کې د ستن پانو وني او اوار پانو وني یوه یوه بېلګه درېنمودل شوي ده.

ګرڼه
هر ګروپ دې د هغو ونو د لرګیو بېلګه چې په سیمه کې شني کېږي د 3×4 سانتی مترو په اندازه غوڅ او راټول کړي. بیا دې د هر لرګي د وني نوم په کاغذ کې لیکلی او د هغه پرمخ د سلېسنت (سرنس) په واسطه وښلوي. او وروسته دې د هر یوه د ځانګړتیاو په هکله بحث وکړي د لاس کې لرلو بېلګو د خواصو لړلیک یا فهرست دې په کاغذ کې لیکلی او د هرې بېلګې پر شادې سرنس کړي ترڅو د یوه البوم شکل ځان ته غوره کړي.

د لرګیو وچول

که چېرته د لمدو او سرطوبو لرګیو څخه کرګی، وره، سیز، څوکي یا بل هر څیز جوړ کړای شي څه ستونزې منځ ته راځي؟
وني په ټولنيزه توګه له درې برخو جوړې شوي دي: جري یا (رېښې)، تنه، ځانګي او پانې (۳-۲) شکل. د غذایي موادو زیات مقدار چې ونه یې جذبوي اوبه دي. د تازه ونو لرګي چې د زیات مقدار اوبو لرونکي وي، نه شي کېدای هغه له غوڅېدو وروسته یې له فاصلې د لرګي د وسایلو د جوړونې له پاره وکارول شي.



د وني له قطع کېدو او د هغې د تني بدليدل په ستړۍ چارتراشو يا تختو وروسته، لازم دي چې لرگي وچ شي ترڅو يې وزن کم او مقاومت يې زيات شي. که چېرته له لامبه او مرطوب لرگي څخه د لرگي د محمولاتو د جوړونې له پاره کار واخلو، وروسته له څه مودې خپل شکل بدل او کېږي. د ونو لرگي په دوو طريقو وچېږي.

۱- د لرگيو طبيعي وچول

په آزاده هوا کې د لرگيو وچول يوه ډېره معموله لاره يا طريقه ده چې د ترکافې په زياترو فابريکو کې دود لري. په دې طريقه کې لرگي د يوه چت لاندې چې شاوخوا يې خلاصه يا آزاده وي، د(۳۳) شکل مطابق راټولوي او د هر کنار لرگيو په منځ کې د فاصلي پيداکولو له پاره چوختي بردي ترڅو يې په منځ کې د هوا جريان تېر او لرگي زر تر زره وچ شي.

د لرگيو د وچېدلو موده د لرگي ډول او اندازې پورې اړه لري. هغه لرگي چې د کوچنيو ابعادو لرونکي وي په لنډه موده کې وچېږي.

۲- د لرگيو مصنوعي وچول

په دې طريقه کې د لرگيو بندولونه په ځانګړيو بټيو(داشونو) کې چې د يوې کونې شکل لري، بردي. دغې کونې ته د لرگيو ترمنځ د ګرمه هوا دونه د يوه پکې په واسطه عبور ورکول کېږي او د لرگيو د وچېدلو سبب کېږي. په دې طريقه کې د طبيعي طريقې په نسبت لرگي زر وچېږي او همدا ډول کوم حشرات او وينا يا وياني چې د لرگيو په منځ کې موجودې وي او د لرگيو د خرابېدلو سبب ګرځي د بټۍ د حرارت په اثر له منځه ځي چې د لرگي د عمر په زياتوالي کې مؤثره طريقه ده.

(۳-۴) شکل، د يوې لرگي وجودونکي بټي(داش) جوړښت ښيي.



شکل (۳-۳)



شکل (۳-۴)





۱. که لرگي د فني اصولو مطابق او په مناسبه توگه وچ نه شي څه ستونزې رامېنځته کېږي؟

۲. ولې لامده لرگي ډير زړورستېږي؟

د لرگي د صنايعو د کار افزار

په اووم ټولگي کې مو د ترکاني له څښتي افزارو (لکه اړه، رنده، سوان، چوسار، برمه او د اندازه کولو آلاتو) سره بلديت حاصل کړ، اوس د لرگيو د کېندلو له يوې بلې وسيلې چورسي (سکنه) سره بلدېږئ

سکنه يا چورسي

سکنه يا چورسي يوه وسيله ده چې د کېندلو، شکل ورکولو او د سوري کولو کوم چې له هغو څخه د لرگي د ټوټو يو بل سره د يو ځای کولو، د ورونو(دروازو) د لرگي د کلب(تلف)، د چپ وراسونو د نصبولو او څښنو نورو کارونو له پاره گټه اخيستل کېږي.



سکنه يوه آله ده چې د لرگي لاستی او يوه فولادي غوڅوونکي برخه لري. فولادي برخه د بيا تېره کولو وړتيا لري چې د اړتيا په وخت کې کېدای شي هغه ددوه یم ځل له پاره تېره شي.
(۳-۷) شکل، د سکني(چورسي) شکل نسبي.



شکل (۳-۶)

مخکې له دې چې له سکني څخه کار واخلي د هغې په لاستې کې د تېغ له محکم نصبولو څخه ځان مطمئن کړي.

د سکني تېغ دېر تېره او غوڅوونکې وي پر هغې په پوره پاملرنه کار وکړئ ترڅو موگوتې غوڅې او تېې نه کړي. د سکني په وروستۍ برخه کې د ټکولو له پاره بايد د لرگي له څپک څخه کار واخلي. هرکله چې له فلزي څټک څخه گټه اخلي، د سکني وروستۍ برخه بايد فلزي کړې يا حلقه ولري. له سکني څخه د پېچ ټاو په توگه کار مه اخلي. تېره او غوڅوونکي افزار په جيب کې مه ساتئ.



شکل (۳-۷)

د لرگي د ټوټو نېلولو (اتصال)

آيا متوجه شوي یئ چې له لرگي څخه د اسباب په جوړولو کې زياتره د لرگيو ټوټې وروسته له غوڅولو او صافولو يوه له بلې سره نېلولي ترڅو مناسب شکل ځانته اختيار کړي.

د لرگي ټوټې څه ډول او د څه څيز په واسطه سره نېلول کيږي؟

د لرگيو د ټوټو يوه له بلې سره د نېلولو له پاره دېرې طريقې شته چې د اړتياو له مخې له هرې يوې څخه کار اخيستل کيږي. مثلاً: نېلول يا اتصال د سرين کولو، مېچ، سرين او پېچ په واسطه سرته رسيږي. اوس ددغو مرستندويه توکو له جملې څخه يو څو تاسو ته درپېژنو.



شکل (۳-۸)



شکل (۳-۹)

۱- مېخ:

مېخ د ترکانې (نجاری) د مرستندويه توکو له جملي څخه دی چې ترینه کټه اخیستل له ډیرې پخوا څخه تر اوسه پورې دود لري. مېخونه په مختلفو ډولونو او مختلفو اندازو وي. مېخونه د اوردوالي، پرېروالي او د دوی د سر د جوړښت او هغه مواد چې ترینه جوړ شوي دي له مخې یو له بله سره توپیر لري.

په (۳-۹) شکل کې د مېخونو څو بېلګې

ښودل شوي دي.

۲- پیچ:

پیچ نسبت مېخ ته د ښلولو د کلاکوالي قوت ډیر لري. پېچونه د سر د جوړښت، اوردوالي (طول) او پرېروالي (قطر) له مخې یو تر بله توپیر لري.



شکل (۳-۱۰)

۳- سرښین یا سلېښت

د لرګیو د توتو سرښ کول د لرګیو د ښلولو (اتصال) یوه بله طریقه ده. پر هغې سرښړه له سرښ څخه د لرګیو د ځینو سوړیو او چاودزنو د ډکولو، د زښتني پانو د نصبولو او همدارنگه د هغو توتو د ړکېدلو او سستېدلو د مخنیوي له پاره کوم چې د جوړونو په واسطه سره وصل کېږي، هم کټه اخیستل کېږي.

شکل (۳-۱۱)



عملي کار

د لرگیو د ټوټو نښلول د چور او مرغک یا کرخندي په طریقه.

د اړتیا وړ توکي او وسایل: خط کش، متر، سکه، څټک، رنده، سوان، نوي (۹) درجه يي خط کش او لرگی.

ګونلاره (طرز العمل):

۱. د: ۲۵۰ X ۴۰ X ۲۱ mm ابعادو لرونکي د لرگیو

دوه ټوټي غوڅي او بیا يي سطحي رنده کړئ تر څو

بي ټول اړخونه د (۱۱-۳) شکل مطابق د نوي درجه يي خط کش سره منطبق شي.



شکل (۱۱-۳)

۲- د لرگی د سور په اندازه يعني (۴۰mm) د لرگی يو

اړخ د متر په واسطه اندازه او خط وکارئ او د نوي درجه يي خط کش په واسطه دغه خط ته د هرو دواړو لرگیو کرخاڼپره (د ۱۳-۳) شکل مطابق ادامه ورکړئ.



شکل (۱۳-۳)

۳- د هر يوه لرگی پریروالی (ضخامت) په درېوو مساوي برخو وېشئ او خط يي تر پخواني خط (۴۰mm) پورې ادامه ورکړئ.



شکل (۱۴-۳)

په دې ترتیب د هرو دوو لرگیو په سر کې درې ۷ ملي متري برخي منځ ته راځي. په يوه له دغو لرگیو کې چور (چون) او بل مرغکی غوڅېږي.






شکل (۳-۱۵)

۳- د لرگي پورتي په وار سره پرکیرا نیولې او هغه خطونه چي د ۷ ملي مترو په اندازه سره فاصله لري په دقیقې ډول اړه کړی.

د اړه کولو په وخت کي له هغه لرگي څخه چي غواړئ سرغک یا کرغندی ترښه جوړ کړئ د اړي پرېروالی (ضخامت) داخل خواته په پام کي ونیسئ او له کوم لرگي څخه چي چور یا چون جوړېږي پر عکس دهې د اړي پرېروالی له خط څخه د باندې په پام کي ونیسئ تر څو د اندازې مطابق غوڅ کړای شي.

۵- له اړه کاري څخه وروسته، کوم لرگي چي تاسو د سرغکي (چورلکي) د جوړولو له پاره په پام کي نیولې دي د سبز پرمخ کېږدئ او هغه سکڼه (چورسي) چي سور یا عرض یې ۷ ملي متره وي د سرغک یا کرغندی د ایستلو له پاره وکاروئ. وروسته دواړه د سوان په واسطه صاف کړئ تر څو (۳-۱۶) شکل ځان ته غوره کړي.



شکل (۳-۱۶)

۱- چون او سرغکي یو په بل کي دننه کېږدئ او د خټک په واسطه یې

ونکویئ تر څو یو تر بله ښه جوخت شي. او که چیرته اصلاح کولو ته اړتیا ولري، هغه بېرته خلاص او د رنډي، سکڼي چورس او یا سوان په واسطه اصلاح او د لرگي د سرش (سلبینټ) په واسطه د هغوی د یو ځای کولو (اتصالی) برخي سره ککړي کړئ او چون او سرغکي د دوه یم ځل له پاره یو په بل کي دننه او د (۳-۱۷) شکل مطابق یې کلک او محکم کړئ.



(۳-۱۷) شکل



عملي کار د دېوالي کوټ بند جوړښت

د اړتيا وړ توکي: خط کش، پېنسل، لرگي، څټک، اړه، سپڅ، برېښه، چوسار، فلزي واښل او رنگ.

د لرگي اندازي:

څلور ټوټي د $1,2 \times 2,2 \times 3,3$ cm سانتي مترو په اندازه رنده شوي لرگي.

څلور ټوټي د $1,2 \times 2,2 \times 1,9$ سانتي مترو په اندازه رنده شوي لرگي.

لس ټوټي د $1,2$ سانتي مترو پېرووالي (قطر) او $5,7$ سانتي مترو لوړوالي (ارتفاع) په اندازه لوله لرگي.



شکل (۳-۱۸)

کوڼلاره:

۱- د مستطیل ډوله لرگي سروڼه د چوسار په واسطه د (۳-۱۸) شکل مطابق لوله اکرول کړي.

۲- هغه لرگي چې $3,3$ سانتي مترو اوږوالی لري د ضرب علامې (X) په شکل ښېښه، سر او منڅو نه يې پر برېښه سوري کړي.

۳- هغه څلور ټوټي لرگي چې $1,9$ سانتي متره اوږدوالی لري د برېښي په واسطه سوري کړي. ۴- د گگړا او برېښي په وسيله د لوله لرگيو وروستی برخي برېښه کړي.

۵- د لرگيو اوږدې ټوټي دوه پر دوه يو پر بل ايښي او د (۳-۱۹) شکل مطابق د استوانه يي ډوله يو لرگي سره يې د پېچ او واښل په واسطه کلاک کړي.

۶- لنډ لرگي د کوټ بند په وروستی برخه کې د پېچ او واښل په واسطه د استوانه يي ډوله لرگيو سره وصل کړي. په پای کې کولای شئ لاس ته راغلی کوټ بند ته د خپلې خوښې مطابق ښکلې رنگ ورکړي.



شکل (۳-۱۹)

د څپرکي لنډيز

لکه څنګه چې د ونو سموي او پانې سره توپير لري، لرګي يې هم د کلکوالي، رنگ، محکموالي، بوري، اوږدوالي او عمر له مخې سره متفاوت دي.

د ونو پانې د شکل له مخې په دوو ډلو (ستن پانې، اوار پانې) وېشل کېږي. هغه ونې چې پانې يې د ستبو په څېر دي لکه: د سنوبر ونه، د ناچو ونه، د سبر ونه معمولاً پاسته او نرم لرګي لري. او هغه ونې چې اوارې پانې لري لکه: د څبرۍ ونه، د بادام ونه، د اغوز(چهارمغز) ونه، سخت لرګي لري.

د ونو لرګي په دوو طريقو وچېدې شي. په طبيعي طريقه، په مصنوعي طريقه. په طبيعي توګه وچولو کې، لرګي په آزاده هوا کې وچېږي چې زياتره د ترکانف په فابريکو کې، دا طريقه دود لري. په مصنوعي توګه وچولو کې د لرګيو کېدۍ په ځانګړيو پټيمو(د شونو) کې چې د يوې کوټې شکل لري ځای پر ځای کوي. ددې کوټې په دننه کې توده هوا د لرګيو له منځ څخه د يوه پکي په واسطه عبور ورکول کېږي او د لرګيو د چټک وچېدلو سبب ګرځي.

سکنه يا چورس هغه آله ده چې دکنلو يا کېدلو، شکل ورکولو او د لرګي د سوري کولو کوم چې له هغه څخه د لرګيو يو بل سره د وصل کولو، د لرګي د ورونو (دروازو) دکليوټو نصبولو، د چپ وراس وصلولو او نورو مختلفو کارونو له پاره ور څخه کار اخيستل کېږي.

له سکني څخه دکتې اخيستلونه،مخکې دهغه په لاستې کې دتېغ له محکموالي ځان ډاډمن کړۍ. د سکني تېغ ډېر تيره او غوڅوونکې دی، پر هغه په پوره پاملرنه کار وکړئ. د سکني په وروستي برخه کې د پک وهلو له پاره بايد د لرګي له څټک څخه کار واخلي. هر کله چې د فلزي څټک څخه کار اخلي بايد د سکني وروستي برخه فلزي کړۍ يا حلقه ولري. مېخ د ترکانف د مرستندويه موادو له جملې څخه دی چې ګټه اخيستل ترېنه له ډېرې پخوا زماني څخه تر اوسه پورې رواج لري.

مېخونه په مختلفو ډولونو او اندازو وي، مېخونه د اوږدوالي، پېروالي او د سر د جوړښت له مخې او هغه توکي چې مېخونه ور څخه جوړېږي يو له بله توپير کيداى شي. پېچونه نسبت مېخونو ته د اتصال قدرت ډير لري. پېچونه د هغوى د سرونو د جوړښت، اوږدوالى او پېروالى(قطر) پر اساس سره توپير کيدلاى شي.

د څپرکي تمرین

آیا ټول لږکي یو ډول ځانګړتیاوې لري؟ د لږکیو کومې ځانګړتیاوې یو تر بله توپیر لري؟ روښانه یې کړئ.

د هغو ونو پاڼې چې ستن ډوله او اوار ډوله دي، یو له بل سره څه توپیر لري، واضح یې کړئ.


که له لامده لږکي څخه د لږکي د محصولاتو کار واخیستل شي څه ډول ستونزې به رامنځته شي؟

له سکني څخه د کومو کارونو په سرته رسولو کې ګټه اخیستل کېږي؟ له مثال سره یې بیان کړئ.

له سکني څخه د کار اخیستلو په وخت کې کوم ساتندويي(حفاظتي) ټکي رعایت کړو تر څو په امن اوسو؟

مېخونه د کومو ځانګړتیاو له مخې یو له بله توپیر کېدای شي؟

د لږکي له سرین یا سلېنټ څخه په کومو مواردو کې ګټه اخیستل کېږي؟ لاندې تصویر ته وګورئ، کوم فعالیتونه چې په هره مرحله کې سرته رسېدلی دي لست کړئ..



د مشق د یوې تختې د جوړولو له پاره کومه چې په تصویر کې ښودل شوي ده، د کار د سرته رسولو مرحلې او د اړتیا وړ افزار لست کړئ.

څلورم څپرکی

پر فلز کار کول

څو ډوله فلزات پېژنئ؟

آيا کولای شئ د فلزاتو د څو مهمو ځانګړتياو نومونه واخلئ؟
په اوسني وخت کې په صنعت کې له فلزاتو څخه استفاده مخ په زياتېدو ده.
د ماشين آلاتو زياتره برخې له فلزاتو څخه جوړې شوي دي. سربېره پر دې له فلزاتو
څخه د ودانيو په جوړښت ، د اورګاډي پټلۍ ، د اوبو رسولو، مخابراتي او د برېښنا په
شبکو کې په ډيره پراخه اندازه ګټه اخيستل کېږي. په دې ټولو ځانګړو کې په لس ګونو
حرفي شته چې له فلزاتو سره سروکار لري.

په اووم ټولګي کې د فلزاتو له عمده ځانګړتياوو او د فلز کارۍ له ځينو افرازو سره بلد شوي بيغ.
په دې څپرکي کې به د فلزاتو موقتي اتصال (د فلزاتو نښت او بولښت)، د فلزاتو دايمي
اتصال (پرچي کارې، ولډپنګ کارې او لېم کارې) او همدا ډول د فلز کارۍ د ځينو نورو
ساده کارونو په سرته رسولو ستاسو مسلکي او حرفوي مهارت ته زياتوالی ورکړي.





شکل (۴-۱)

د فلزاتو نښلونه یا اتصال

که خپلي خوا شاته پاملرنه وکړئ، وبه گورئ چې فلزي شیان له مختلفو ټوټو څخه جوړ شوي دي. دا ټوټې څنگه سره نښتي یا وصل شوي دي؟

په مسکښني ټولگي کې مو زده کړل چې فلزات له استخراج څخه وروسته د مختلفو مرحلو په تېرولو او د هغوی وېلي کېدل په فابریکه کې په نیم جوړ توګه شکل ورکول کېږي.

په فلزي صنایعو کې نیم جوړ فلزات فلکه د اوسپني څادر، ښکارارن یا انګلارن، کڅ یا لوله سیخان او پروفیل په مختلفو طریقو لکه ولډپنک کاري، پرچي کاري، لم کاري او نټ و بولټ سره نښلول کېږي. د فلزاتو نښلونه یا اتصال په دوو بېلابېلو ډولونو (مؤقتي) او نه بېلابېلو ډولونو (دایمي) ډلو وېشل کېږي.

الف- د فلزاتو بېلابېلو ډولونو اتصال یا نښلونه


ولې د وسایلو او ماشین آلاتو ځینې ځایونه داسې جوړوي چې کېدای شي هغه خوشې او وتړل شي؟

یو بایسکل یا یو د خیاطۍ ماشین په پام کې ونیسئ، کومې برخې یې په آسانه توګه د بېلابېلو او بېرته یوه له بلې سره د یو ځای کولو یا وصل کولو وړتیا لري؟

موقت یا بېلابېلو ډولونو اتصال معمولا د نټ او بولټ په واسطه صورت نیسي. نټ او بولټ د ظاهري شکل او موادې نوعیت له مخې چې تړپه جوړ شوي دي، مختلف ډولونه لري چې په شکل (۴-۳) شکل کې یې یو شمېر ښودل شوي دي.




شکل (۴-۲)



شکل (۴-۳) د فلزي ټوټو د نښلولو یو شمېر مروج نټ او بولټونه





(۳-۹) شکل، د پرج مېخ په واسطه د دوه فلزونو نښلول

ب- د فلز اتودايمي اتصال يا نښلولونه

۱- پرج کاري: پرج مېخونه لکه بولټ ډېر ډولونه لري. د فلز دوه ټوټي د پرج کاري د طريقي په واسطه په لاندې توگه سره وصل کېږي: لومړی هغه ځايونه چې په دوو فلزونو کې بايد پرج شي اندازه او نښه کوي، که چېرته دغه فلزات پېر يا ضخيم وي بايد د پرج مېخ د قطر په اندازه برمه شي. خو که همدغه فلزات لږ ضخامت ولري نو د هغوی سوري کول د پرج مېخونو، څټک او پرج کش په وسيله ممکن دي. د سوري کولو په وخت کې بايد پاملرنه وشي چې د فلزاتو د ټوټو سوري يو پر بل منطبق وي. وروسته پرج مېخونه د هور درارو فلزاتو له سورېو څخه د څټک په واسطه تېر او د پرج مېخ کوچنۍ څوکه د څټک په واسطه پلنه، يا گرځ کول کوي ترڅو له فلزاتو څخه د وتلو وړتيا ونه لري.

د پرج کاري افزار

۱- پرج کش: پرج کش استوانه يي شکل لري چې يو سري مېخ نشي او بل سري پرج کاري په وخت کې د څټک په واسطه د ټکوهلو له پاره په پام کې نيول شوي دي.

۲- سندان: له سندان څخه د مختلفو کارونو (لکه پرج کاري، غبرگول او فلزاتو ته د شکل ورکولو که چېرته څټک کاري ته ضرورت ولري) له پاره کار اخيستل کېږي: په (۳-۵) شکل کې د سندان تصوير ښودل شوی دی.

(۳-۵) شکل، سندان



د پړچ کاري عملي کار

د اړتيا وړ وسايل: پړچ سپڅونه، خټک، دوه ټوټي د اوسپني خادر د خوښي وړ ابعاد لرونکي، پړچ کش، خط کش او د خط کشي سټي.




(۳-۱) شکل، د دوه ټوټي فلزاتو د پرچکاری مرحلي

کونالاره: لوږی د خادر د ټوټو خنډي يوه پر بله ايښي او په هغو تقطو کي چي بايد سره وصل شي اندازه او د خط کش د سټي په واسطه دواړه ټوټي سره نښه کړی. وروسته د پړچ کش او خټک په واسطه پړچ مېخ د هر فلز پر نښه شوي قطه د (۱-۳) شکل مطابق کېږدی. بيا د پړچ مېخ نړی سر د خټک په واسطه وټکورئ ترڅو نسبتاً پلن شي. ۲- **لېم کاري:** هر کله چي د فلز دوه ټوټي د قلعي او سړيو د مذايو فلزونو په واسطه سره وصل شي، دغه طريقي ته لېم کاري وايي. له لېم کاري څخه نه يوازې د فلزاتو د اتصال له پاره کار اخلي، بلکي د ډکولو (د فلزاتو مېخ کي د چاودونو بندول) له پاره هم ترېنه کار اخيستل کېږي.

د لېم کاري سامان (افزار)

الف- کاوه: د لېم د ويلي کولو له پاره له يوې آلي څخه چي کاوه يې بولي کار اخيستل کېږي. کاوه کېدای شي د اور يا برېښنايي (برقي) وي.

د کاوي هغه برخه چي لېم ويلي کوي، د مسو له فلز څخه جوړه شوي ده ترڅو زگره شې.



(۳-۱) شکل، د برېښنايي کاوي اجزا





شکل (۴-۸)

ب- گنده پیروزه (د لیم کاری، غوري):
مخکي له دې چې لیم کاری پیل شي باید د کار لاندې فلز کې لیم کېدونکي ځای ښه پاک شي. د لیم کاری د ځایونو د پاکولو له پاره زیاتره له گنده پیروزي څخه کار اخلي، هر کله چې گنده پیروزه د تودې شوي کاري په واسطه پر فلزاتو وسپل شي، د فلز له همغه ځای څخه د زنک (اکساید) د پاکولو سبب کېږي چې په نتیجه کې په آسانی سره لیم کېدلای شي.



(۴-۹) شکل، لیم

ج- د لیم کاری، سیم: د لیم سیم
د قلعې فلز له الیاژ او سریو څخه جوړ شوی دی چې د تودوخي په نسبتاً ټیټه درجه کې ویلي کېږي.

ساختندوی (حفاظتي) ټکي

۱- سره (اکریمه) کاهه د لرگي د سبز پر سر یا پر هغه ځای چې د اور اخیستلو احتمال لري، مه بردي.

۲- د لیم کاری په وخت کې کوپنس وکړئ چې د گنده پیروزي پر اثر تولید شوی گاز او لوکي ستاسو تنفسي سیستم ته دښه نشي.

۳- د کاري د برېښنا سیم د کاري له سر وگرمو برخو څخه لرې وساتئ ترڅو د هغې

د سیم د پوښ د سوزیدلو سبب نه شي.
د لیم کاری عملي کار

د اړتیا وړ وسایل: برېښنايي کاوه، د لیم سیم، گنده پیروزه، دوه ټوټي مسي سیم، کړنلاره: لومړی برېښنايي کاوه برېښنا(برق) پوري وصل کړئ چې ښه گرمه شي. د دواړو سیمانو یو سر د یو ساتی متر په اندازه د کاوي په واسطه په گنده پیروزه ښه وبری، بیا هغه سیمان چې ناسو مخکي چمتو کړي دي یو له بل سره په څنګ کې د پلاس په واسطه کلک نیولي او سره یې لیم کړئ.



۱. د حلبي سازی په حرفه کې له لیم څخه د کومو وسایلو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي؟


۲. حلبي کاوه څه ډول گرموي؟

۳. د برېښنايي او الیکټرونیکي وسایلو د جوړونې (ترسیم) په ورکشاپ کې له لیم کاری څخه څه ډول استفاده کېږي؟

۳- برېښنايي ولېښک

د ولېښک کاری په واسطه کېدلای شي کلک ښلولو یا اتصالات منځ ته راشي. په ولېښک کاری کې د و ولېښک سیخ د برېښنا د جریان په واسطه ویلي (ژوب) کېږي او د هغه څڅېدل پر دوو نورو ټوټو د هغوی د ښلولو یا اتصال سبب ګرځي. دا کار د ولېښک کاری

د ماشین په واسطه چې پخپل ځان کې ځانګړی او مخصوص ټرانسفورمر لري سرته رسېږي. له برېښنايي ولېښک څخه د فلزاتو د برش کولو، د سوریو او چاودونو د ډکولو له پاره هم استفاده کېږي.



(۹-۳) شکل، د برېښنايي ولېښک ماشین

د برېښنايي ولېښک ساندوی يا حفاظتي وسایل
د ولېښک کارۍ ماسک: د و ولېښک کارۍ په وخت کې د حفاظتي (ساندوي) ماسک درلودل ډير اړين دی. ماسک د ولېښک کارۍ په وخت کې د تودوخې او رڼا (نور) د مستقيم تاثير څخه د سترگو او مخ د حفاظت سبب گرځي.

لاس ماغو او چرمي مخخوري يا پيش بند:

د ولېښک کارۍ په وخت کې د اور بخرکي هر لوري ته څيرېږي. په دې صورت کې که لاسونه او جامې محفوظ نه وي، کېدای شي د ولېښک کار د لاسونو د سوځېدو يا بې د جامو د اور اخيستلو سبب وگرځي، بنا پر دې د ولېښک کارۍ په وخت کې بايد د چرمي مخخوري او لاس ماغو څخه کار واخيستل شي. پر دې وسايلو سربيره په ولېښک کارۍ کې د لرگي له څپک او سيمي برش څخه د ولېښک کېدونکي ځای د پاکولو په غرض گټه اخيستل کېږي.



شکل، د ولېښک کارۍ انفرادي حفاظتي وسایل (۳۱۰)

د څپرکي لنډيز

په اوسني وخت کې له فلزاتو څخه گټه اخيستل په صنعت کې مخ په زياتېدو ده. د ماشين آلاتو زياتره برخې له فلزاتو څخه جوړې شوې دي. پر دې سربيره له فلزاتو څخه د ودانيو په جوړښت، د اور کاروې پېلې، د اوبو رسولو، معماراتي او برېښنا شېکو او مختلفو صنايعو کې استفاده کېږي. په دې ټولو برخو کې په سلگونو کسبونو يا حرفي شته چې له فلز سره سر او کار لري.

موقت يا بېلهدوگي نښلونه، يا اتصال معمولاً د نښ او بولښ په واسطه سرته رسېږي. نښ او بولښ د ظاهري شکل او د مغزو موادو د نوعيت له مخې ترېنه جوړ شوي دي، مختلف ډولونه لري.

د فلزاتو دايمي نښلونه يا اتصال په ډول ډول طريقو صورت نيسي يو له دغو طريقو څخه پوچ کول دي چې د برخې مخ په واسطه سرته رسېږي. په دې طريقه کې لومړی هغه ځايونه چې بايد په دوو فلزونو کې پوچ شي اندازه او نښه کوي، بيا پوچ مخ د دواړو فلزونو له نښه شويو ځايونو څخه تېروي او د پوچ مخ کوچني سر د څپک په واسطه اوار يا گځ کوي تر څو له فلزاتو څخه ونه وځي.

هر کله چې د فلز دوه تقطعي د قلمي او سربړو د مښاب په واسطه سره ونښلي دي طريقې ته لېم کارې وليي. له لېم کارۍ څخه نه يوازې د فلزاتو د اتصال له پاره بلکې د فلزاتو په مخ کې د نزيو چارډونو د کولو له پاره هم کار

اڃيستل ڪپري. د لہم ڪاري اقرار او توکي عبارت دي له: ڪاره، سيم، لہم يا قلعي او د لہم ڪاري غوري. د لہم ڪاري په وخت کي بايد دغه حفاظتي ٽڪي رعایت ڪرو.

سره ڪاره د ٽرڪي د سبز پر سر يا پر هغه ڄای جي د اور اڃيستلو احتمال لري، مه ٻدي. د لہم ڪاري په وخت کي ڪوٺيٺين وکري جي د گنده پيروزي په اثر توليد شوی ڪاز او لوکي ستاسو تقسيمي سيميتم ته دڙنه نشي. د ڪاري د پريٺينا سيم د ڪاري له سروآگرمو) برخو ڇڻه لري وسائي تر ڇو هي د سيم د پوزن د سوڄيلو سبب نشي. په ڌيره پاملرنه ڪار وکري تر ڇو په امن واوسي.

د فلزاتو د ڏاهپي نڀلولو يا اتصال له طريقو ڇڻه يوه ولڊينگ ڪاري ده. د ولڊينگ ڪاري په واسطه ڪپڊلای شي ڪلاڪ او محکم نڀلولي اتصالات منڃ ته راشي. په ولڊينگ ڪاري کي د ولڊينگ سيخ د پريٺينا د جريان په واسطه ويلي او د هغه ڇڪڊل پر دوو نورو ٽوٽو د هغوی د نڀلولو يا اتصال سبب ڪپري. دغه ڪار د ولڊينگ د ماشين په واسطه سرته رسپوي.

د ولڊينگ ڪاري په وخت کي له سائندوی (حفاظتي) وسيلو ڇڻه گٽه اڃيستل ڊبراهميت لري جي عبارت دي له: حفاظتي ماسڪ، لاس ماغور(سڪشي) او چرمي محشري يا پيش بند جي د بدن او جامو د حفاظت له پاره تربه استفاده ڪپري.

د ڇپري ٽميرين

- ۱- نيم جوڙو، ڪوم ڊول فلزاتو ته ويل ڪپري؟ روڻسانه ٿي ڪري.
- ۲- ڪه د ماشين آلاتو اجزاي د موقتي نڀلولي يا اتصال لرونکي وي غوره دي ڪه دلپي؟ لري؟
- ۳- معمولاً موقتي نڀلولي يا اتصال د ڇه شي په واسطه منڃته راڃي؟ د مثال سره ٿي بيان ڪري.
- ۴- د فلزاتو د دلپي نڀلولي يا اتصال منڃته رولولو له پاره ڪومې طريقي په ڪار اچول ڪپري؟ واضح ٿي ڪري.
- ۵- د پرچي ڪاري د ڪار اقرار لسٽ او د هر يوه دڙنه په لنڊه توڳه روڻسانه ڪري.
- ۶- ڪوم ڪسپونڊ(حرفي) د لہم ڪاري سره سرو ڪار لري؟ لسٽ ٿي ڪري.
- ۷- هغه توکي او وسایل جي د لہم ڪاري له پاره اوبن دي، نومونه ٿي واخلئ.
- ۸- دلہم ڪاري په وخت کي بايد ڪوم حفاظتي ٽڪي په نظر کي ونيول شي؟ واضح ٿي ڪري.
- ۹- په پريٺينايي ولڊينگ کي د ولڊينگ سيخ ڇه ڊول ويلي او د دوو ٽوٽو د نڀلولي يا وصل سبب ڪرڃي؟
- ۱۰- ڪه ٿي له ماسڪ، لاس ماغو او چرمي محشري يا پيش بند ڇڻه ولڊينگ ڪاري وکرو، دغه ڊول خطرورنو سره مڃانه ڪپرو؟ د ممڪنه خطراتو لسٽ تيار ڪري.

پنځم څپرکی

کرنه او مال یا د څارویو ساتنه

کرنه نه یوازې د انسانانو، حیواناتو او الوتنو دغذایی موادو د تیارولو له پاره د اهمیت وړ ده بلکې زموږ د ژوند چاپیریال هم ښکلی او ښایسته کوي. آیا د کرني د نقش په هکله مو د ښارونو، پارکونو، سړکونو او کورونو ښکلا ته پاملرنه کړې ده؟.

هغه ښارونه چې شني وني، شينکي او رنگ په رنگ گلان لري ډیر ښکلي دي. پر هغې سربیره پاکه او زړه رانښکونکي هوا هم لري. په دې څپرکي کې به زده کړئ چې: د چاپیریال شرایط او د نباتاتو خواره یا تغذیه څه ډول وي، نباتات په کومو طریقو تکثیر کيږي، کوم حیوان ته مال یا دام ویل کيږي د مال یا دام روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه او تغذیه څه ډول صورت نیسي. څه ډول کمرای شو له شیدو څخه مستي، پنیرو او کوچ جوړ کړو.



د نباتاتو د ودي له پاره د چاپيريال شرايط
آيا کولای شو هغه ونې چې په تودو يا ګرمو ولاياتو کې روزل کېږي، لکه: ماشه، کنبه، کبله او زيتون، په سرو ولايتونو کې هم وروړو؟
مختلف نباتات مختلفو محيطي شرايطو ته اړتيا لري. د چاپيريال يا محيط د تغيير په صورت کې يو شمېر نباتات نشي کولای له نوي چاپيريال سره توافق وکړي چې په نتيجه کې د هغوی په وده کې ځنډه يا وقفه او ان تر دې چې د هغوی د وچېدلو سبب ګرځي.

تودوخه(حرارت):

ولې زمونږ د هېواد په يو شمېر ولايتونو کې غنم د غبرګولي (جوزا) د مياشتې په پيل، په يو شمېر کې د چنگاښ(سرطان) د مياشتې په پيل او په يو شمېر نورو ولايتونو کې حتی د چنگاښ(سرطان) د مياشتې په پای کې لويارېښل کېږي؟
د چاپيريال تودوخه د نبات په وده کې ډير قوي تاثير لري. يو شمېر نباتات لکه: کاهو، ګرم په سره هوا کې، اما کرخي (لوبيا) روسي بانجان او... په توده هوا کې ښه وده کوي. بنا پر دې په تودو يا ګرمو ولايتونو کې د تودې هوا د موجوديت پر بنا نباتات ډير زړشمر ته رسېږي.

نور يا رڼا: ددې له پاره چې يو نبات وکولای شي د ځان له پاره اړين خواره جوړ کړي بايد پوره اندازه نور په واک کې ولري ځينې نباتات د لمر د رڼا په مستقيم تاو او ځينې يې د لمر د رڼا په غير مستقيم تاو کې ښه وده کوي.

د هوا لمده بل (رطوبت): په هوا کې د اوبو د ذراتو موجوديت ته لمده بل يا رطوبت وايي. زياتره نباتات د رطوبت په موقتي او لږ بدلون له ځانه حساسيت نه ښيي، خو هر چاپيريال چې د لمده بل مقدار يې د ۴۰-۸۰ فيصد ترمنځ وي، په داسې چاپيريال کې نباتات ښه وده کوي، په ګل ځايونو(گلخانو) کې د هوا د لمده بل د زياتونې له پاره د ګلانو پاڼې او ډنډر د کوچنيو اوبه شيندونکو (آپاش) په واسطه منځي چې داکاره په ګلځايونو کې د فضا لمده بل د زياتوالي سبب ګرځي.

خپل معلومات زیات کړئ!

د کرنې او زراعت متخصصین د کرنیزو حاصلاتو د تولید له پاره سر پټې چاپیریالونه چې په هغوی کې د چاپیریال عوامل لکه: تودوخه، لمده بل یا رطوبت، د رڼا یا نور شدت، اوبه او خواړه د کنټرول لاندې وي، جوړوي چې **green house** په نامه یادېږي. هغوی له داسې ودانیو څخه په ګټې اخیستنه د یوه فصل په بل فصل کې د کرنیزو محصولاتو په تولید قادر کېږي.



کړنه: د نباتاتو د جړو یا رېښو غټوالی یا کوچنیوالی او همدارنگه د هغوی ژوروالی او نفوذ په خواړه کې د نباتاتو پړ وده څه اغېزه لري؟ په دې هکله په خپلو کړنو کې سره مسأله وکړئ.

د نباتاتو تغذیه

ټول نباتات خورو توکو ته اړتیا لري. د نباتاتو خواړه یا غذا د هغوی د پاتو او رېښو په واسطه تیارېږي. رېښې یا جړې د نبات د اړتیا وړ د غذایي موادو یوه برخه له ځمکې څخه جذبوي. پاتې د اکسیجن (O_2) او کاربن ډای آکساید (CO_2) د جذبولو او آزادولو او د لمر د رڼا په موجودیت کې د نورو مرکباتو د جوړولو سبب ګرځي، او په همدې ترتیب نباتات د هغوی د پاتو او رېښو له لارې تغذیه کېږي. هغه ګلان چې په ګلدانیو کې ساتل کېږي، د خورو توکو ته ډېره اړتیا لري ځکه چې د ګلدانیو لاندې خارجېدونکي اوبه د خاورې یوه اندازه غذایي توکي په خپل ځان کې حل او له ګلدانۍ څخه خارجوي.

پوښتنه: ځنګه کولای شو هغه غذایي مواد چې د اوبو په واسطه له ګلدانۍ څخه خارجېږي بېرته ناسیم کړو؟

د غذایي توکو د تاسمین یوه غوره لاره د گلدانی د یوې برخې خاورې تبدیلول دي چې په تولید یو یا عمومي توگه د اکار د پسرلي په موسم کې سرته رسېږي. د گلدانی د یوې برخې خاورې د تبدیلولو په وخت کې پاملرنه وشي چې د گل ریښې ته زیان ونه رسېږي، نوې خاوره باید یو مقدار شکره او رس خاوره په ځان کې ولري.

هر کله چې د گلدانی په خاوره کې شکره زیاته وي، د اوبه کولو په وخت کې اوبه په ډېرې چټکۍ سره د گلدانی لاندې خارج او ډېر کړت اوبه کولو ته یې اړتیا پیدا کېږي. که چېرته د گلدانی خاوره زیات مقدار رس ولري، په دې صورت کې اوبه د گلدانی په خاوره کې ناولې او ورستېږي او له بلې خوا د نبات ریښې ته هوا نه رسېږي او ورو ورو د ریښې د له منځه تللو سبب ګرځي. د نباتاتو د تغذیې بله لاره سره ورکول دي.

د سري ډولونه

الف - حیواني سره: حیواني سره حیواني منشا لري چې په جامد یا مایع توگه تریبه کار اخیستل کېږي، ځینې وخت له ورستو پلانو څخه هم د سري په عوض کار اخیستل کېدای شي، خو له گټې اخیستلو څخه د هغه غوره ده چې میده شي.

ب - کیمیاوي سره:

کیمیاوي سره د معدني موادو (لکه: پوټاشیم، امونیم فاسفېټ، امونیم نایټرېټ او اوسپنې) لرونکي ده. مختلف نباتات په متفاوت مقدار معدني موادو ته اړتیا لري. بنا پر دې له کیمیاوي سري څخه د استفادې نه مخکې د باخبرو خلکو سره په دې هکله مشوره وکړئ تر څو د مقدار د گټه اخیستلو وخت او د سري د نوعیت په باره کې معلومات لاس ته راوړئ.

د نباتاتو د تکثیر طریقې

آیا کله توانېدلې یخه چې له یوه نبات څخه منلئ: د گل له یوه بوټي یا له یوې ونې څخه مو د هغوی شمېره د گل څو تورو بوټو یا څو نورو ونو ته ور زیاته کړې وي؟ دې ډول عمل ته د نبات تکثیر وايي. نباتات کېدای شي په مختلفو طریقو تکثیر کړای شي چې چې اوس یې په لوستلو یې پیل کوو.

د دانې یا تخم د کرلو طریقه

له دې طریقې سره په اووم ټولګي کې بلد شوی. د دانو کرلو طریقې ته د جنسي تکثیر طریقه هم وايي.


د نياڼگيو د نياڼو نې څرنگوالی

زموږ د کار او ژوند په چاپېريال کې د شبنو ځايونو د منځته راوړلو له پاره يوه د نياڼگيو د کېږلو يا نياڼولو طريقه ده.

د نياڼگيو نياڼونه او ساتنه د بڼوونځي په انگر، کورونو، پارکونو او د سرکونو په څارو کې د هغه ځای د تولو اوسېدونکو دنده ده.

نياڼگي څه ډول بايد په ځمکه کې نبال کړای شي ترڅو بڼه وده وکړي؟

که نياڼگي په منظمو کنارونو کې نبال کړای شي هم بڼکلي معلومېږي او هم په اسانۍ سره اوبه کېږي. د نياڼگيو ترمنځ فاصله د نياڼگيو په نوعيت پورې اړه لري، مثلاً: د مندو زردالو د دوه نياڼگيو په منځ کې بايد له ۳۵m څخه تر ۴m پورې فاصله په نظر کې ونیول شي.




(۱-۵) شکل

لومړی ځمکه د يوې استوانې په څېر چې يو متر (۱) قطر او اتيا سانتي متره (۸۰cm) ژوروالی (د نياڼگي د رښني متناسب) ولري، وکښئ. په کنده شوي ځمکه کې د ۲۰cm په اندازه هغه خاوره چې د لمر د رڼا تودوخې وهلې وي، واچوئ. بيا نياڼگي په احتياط سره پر هغې داسې کېږدئ چې رښني يې هر لومړي ته اوازې شي. وروسته پرې د ۲۰cm په اندازه خاوره واچوئ. ددې له پاره چې نياڼگي په پوره توګه غذايي مواد په راک کې ولري يوه اندازه بوس يا واښه (د نباتاتو وراسته پاتې شوني) په کنده کې اوار او د پامه پرې خاوره واچوئ، چې نياڼگي کلک او محکم شي.

وروسته له خاورې د اوبو د تجمع کلسه داسې جوړه کړئ چې د نياڼگي تنه (ساقه) د هغې په منځ کې ځای ولري. د اوبو د کاسې مرکزي برخه بايد داسې جوړه کړای شي چې اوبه د نياڼگي له تنې سره مستقيم تماس ونه لري. په پای کې نياڼگي ته په پوره اندازه اوبه ورکړئ. د دوه يم ځل اوبه کولو څخه دمخه په ځمکه کې چاودنيدلې ځايونه د خاورو په واسطه وک کړئ.





شکل ۵-۲، د قلمي په طريقه تکثير

ج-د نباتاتو تکثير د قلمه کولو په طريقه: قلمه کول له نبات څخه د غوڅي کړای شوي څانگي د يوې برخې په خاوره يا اوبو کې په مناسب وخت او شرايطو کې له کېښودلو څخه عبارت ده، تر څو رېښي وپاسي، غوټې او پاني وکړي او په يوه مکمل نبات بدل شي.

د نباتاتو تکثير د څمولولو په طريقه



شکل ۵-۳، د څمولولو په طريقه تکثير

په دې طريقه کې د ځينو ونو او گلانو څانگي يا لښتي يې له دې چې له اصلي تې څخه يې جدا کړي د ۲۰-۳۰ سانتي مترو په اندازه هغه د نم جنې خاورې يا لاندې داسې بډي چې بل سر يې له خاورې جگ يا پورته وي. ددې برخې خاوره تر هغه وخته ويږي لمده يا نم جنه ساتي تر څا خاورو لاندې شوي څانگه يا لښته رېښي وکړي. وروسته هغه له اصلي تې څخه غوڅوي او د يوه نوي نبات په توگه يې په مناسب ځای کې ښالوي.

عملي کار (قلمه کول)
د کار توکي او افراز: د سيارې(باغوانې) چاقو يا بياني، گلداني، شبکه او اوبه.
کړنلاره:


۱- يوه يو کلمه لښته يا څانگه (تکي او شين رنگي) د باغوانې په تيره بياني يا چاقو د گل له اصلي تې څخه چې د قلمه کولو په طريقه د تکثير وړتيا ولري جدا کړئ.

د قلمه کولو په وخت کې لاندې ټکي په پام کې ونیسئ:
الف- د قلمه کولو په وخت کې شنه او زخه یا غوتۍ لرونکي سالمه لښته انتخاب کړئ.

ب- د قلمه کولو له پاره د تېره چاقو یا بیاټۍ څخه کار واخلي ترڅو د قلمي د سر او تېټوب سبب نشي.

ج- قلمي د لمر د مستقیمې رڼا د تاو او د باد د بهیر لورې ته مه بریدئ.
د- کله چې غوړئ قلمي بل ځای ته انتقال کړئ، لومړی هغه په یوه نم جنه توبه کې داسې راوینغاړئ چې زخو یا غوتیو ته یې زیان ونه رسېږي، بیا یې انتقال کړئ.
۲- جدا کړای شوي لښته یا څانګه په ۱۰-۱۵ سانتي مترو اندازه توتوتیو وروپشی. هغه توتیو چې له ۳-۵ زخي یا غوتۍ ولري، د شنه کېدلو ډېر چانس لري.

۳ د شرایطو وړ (زخه لرونکې) قلمي په ګلداني کې، په پاکه شکه کې په احتیاط نیال کړئ.
۴ ددې ګلداني رېګ نم جن وساتئ، ترڅو قلمي جرړي یا رینېني وباسي.



(۵۴) شکل، د قلمي په طریقه تکثیر

د څارويو(مال) ساتنه

د بشري ټولني دېروالي غذايي توکو ته زياته اړتيا رامنځته کړې ده.

انسان څنگه کولای شي خپل کړنيز محصولات او د څارويو ساتنه زياته کړي؟

په اوسني عصر کې د نړۍ په پرمخ تللو هېوادونو کې دوديزه کره او مال ساتنه په پرمخ تللي کره او مال ساتنه بدله شوې ده. په فارمونو کې دحيواناتو او الوتونکو اصلاح شوي نسل روزنه او له ټېکنالوجي څخه استفاده د څارويو او مال ساتني په محصولاتو کې د دېروالي سبب گرځېدلي دي. د مال ساتني په هکله ستاسو د نېسه بلديت له پاره په دې څپرکي کې پر دغو موضوع گانو رڼا اچوو.

- د بادامو ولېبدي
- د مال روغتيا ساتنه(حفظ المصحه)
- د مال تغذيه
- د شيدو د ساتني لارې يا طريقې
- دنورو محصولاتو(سستي، پنبړ، چکد) د تيارولو طريقه، کوم چې له شيدو څخه لاس ته راځي.



(۵-۵) شکل، لېسيات

د مال ډلبندي

په څارويو کې د کومو حيواناتو روزنه او ساتنه کېږي؟


زموږ د هېواد په مختلفو سيمو کې د ډول ډول څارويو روزنه دود لري. داسې حيواناتو او څارويو ته لکه: غوا يا غوايي، اوبښ، اوزه، سپره يا وري، آس او سپني ته مال ويل کېږي. مالونه يا څاروي د هغوی د گډو ځانگړتياو له مخې په مختلفو ډلو وېشل کېږي چې د هغوی له جملې څخه ډير مهم يې تر لوستني لاندې راولو:

۱- د مالونو ډلبندي د جسامت له نظره:

- هغه مالونه يا څاروي چې کوچنی جسامت لري، لکه: اوزه او وری يا سپره.
- هغه مالونه يا څاروي چې غټ جسامت لري، لکه: غوايه، اوبښ، آس او سپينه.

۲- د مالونو ډلبندي د هاظمي د جهاز د سيستم له نظره:

- شخوند وهونکي، لکه: غوا، اوزه، سپره، اوبښ او ...
 - هغه مالونه يا څاروي چې شخوند نه وهي، لکه: آس، خړ، کچر او ...
- ### ۳- د مالونو ډلبندي د مثل د توليد له مخې:
- هغه مالونه يا څاروي چې يو بچي زيږوي، لکه: اسپه او غوا.
 - هغه مالونه يا څاروي چې کله کله دوه بچي زيږوي. لکه: اوزه او سپره.
 - هغه مالونه يا څاروي چې څو بچي زيږوي. لکه: سويه او د اوزو ځيني نسلونه.
- په مال ساتنه کې حفظ الصحه، د مال مناسب خواړه، د مثل توليد او د نژاد اصلاح د مال د سلامتۍ او د هغوی د محصولاتو د زياتيدو سبب گرځي.



بحث وکړئ!

۱. په څه سبب وفاقه (په ناروغۍ له اخته کېدو دمخه ځان ساتنه) له معالجهي غوره ده؟
۲. د انسان (مال لرونکي) د سلامتۍ او د مال د سلامتۍ ترمنځ څه اړيکې موجودې دي؟



د مال روغتيا ساتنه (حفظ الصحه) او معالجه

له مال څخه د سالم او صحي محصولاتو د لاس ته راوړلو له پاره په څه شرايطو بايد مالونه وساتل شي؟



شکل (۶-۵)

د مال د انفرادي حفظ الصحې په هکله بايد لومړی د مال پاکوالي ته پاملرنه وشي. په همدې منظر سخل، ضد عفوني کول، وړی لري کول او له ککړوالي څخه د مال پاکول بايد په خپل وخت کې سرته ورسېږي.

د ناروغيو په مقابل کې د مال يا څارويو واکسين کول، په ځانگړي توگه د هغو ناروغيو په مقابل کې چې د انسان او مال په منځ کې مشترکې وي. لکه: نرۍ رنځ، او د تورتب (سبازخم) ناروغي چې ډېره سهمه ناروغي ده. پر دې ټکو سربېره، حفظ الصحه د مالونو د ساتنې او د مال د خورود ککړوالي مخنيوی د هغوی په سلامتۍ کې مهم رول لري.


د پورتنیو ټکو رعايت کول ددې سبب کېږي چې مال خوښ او سالم وي. له سالم او صحتمند مال څخه سالم او صحي محصولات لاس ته راځي.



ستاسو د ژوند په سيمه کې کوم ډول کورني حيوانات روزل کېږي؟
هغه حيوانات چې ستاسو په سيمه کې روزل کېږي څنې نې په کومو ناروغيو اخته کېږي؟

دغو جلو يا مال ساتنې د ځايونو په جوړښت کې اقليمې شرايط څه نقش لري؟

د مال تغذيه
آيا د مال په وده کې مو د خورو يا تغذيه او د مال ساتني د محصولاتو د زياتوالي د نقش په هکله پاملرنه کړې ده؟
هغه وخت مونږ کولای شو د مناسب توليد انتظار ولرو چې د روغتيا ساتني يا حفظ الصي د رعايت سربره، د مال غذايي او اړتياوي له منځه يوسو. هر مال هره ورځ داسي



شکل (۵-۷) (۵-۷)

موادو ته لکه: پروټين، ويتامين، غوړين مواد او مالګو ته اړتياوي لري. ددې توکو اندازه عواملو ته لکه: د مال وزن، له مال څخه دگټې اخيستنې ډول، د ورځني محصول د توليد اندازه (لکه د شيدو د توليد اندازه) او د مال وضع (د مال پلاربولی) د مالونو غذايي مواد په دور برخو وپشل کېږي:


- ۱- واينه (علوفه يي توکي)
- ۲- کچچاره (متراکم شوي توکي)
- ۱- **واينه (علوفه يي توکي):** د نړۍ په ډېرو هېواد کې مالونه يا څاروي په مناسبو فصلونو کې په طبيعي ورشوگانو کې د شتو، تازه او ارزانه وينو (علوفه يي توکي) په واسطه تغذيه کېږي.





شکل (۸-۵)

۲- کنجاړه (سترکم شوي غذايي توکي): دا توکي يا مواد وړنښو له اورو، د غنمو له پوټکو (سوس)، پياڅي يا جواريو او ځيني نور توکو څخه چې په معينو نسبتونو سره گډهېږي، جوړېږي، دا غذايي توکي په څارويو کې دېره انرژي توليدوي او د مالونو يا څارويو له غذايي تکميلونکي ډلې څخه گڼل کېږي.



ستاسو د ژوند په سيمه کې څاروي يا مالونه څه ډول او له کومو موادو څخه تغذيه کېږي؟

د مال يا څارويو اصلاح شوي نسلونه

ولې د ځينو نسلونو غواگانې د معمولي غواگانو په نسبت ډېرې بې يا شيدې ورکوي؟ ټول ژوندي موجودات د مثل د توليد په واسطه د خپل نسل د پايښت سبب گرځي. سربېره پردې د مثل توليد راتلونکو حيواناتو ته د ځانگړتياوو د انتقال سبب گرځي. پوهان توانيدلې دي چې د حيواناتو نامطلوب صفتونه د هغوی په جنسي سلولونو کې کمزوري او پر عکس ددې مطلوب صفتونه پکې پياوړي يا قوي کړي، چې دغه عمل ته د نسل اصلاح وايي. په اوسني عصر کې مال لرونکي زيار باسي چې اصلاح شوي څاروي يا مالونه وساتي ترڅو وکولای شي ډېر محصولات لاس ته راوړي.

د څاروي يا حيوان نوم	بلازېډانو يا حاساکي، موده په ورځو
اوزه او بېره	
غوا	
مېښمه	
اسپه	
اورښه	

کړنه

په خپلو کروپونو کې له مباحثې وروسته د هغو حیواناتو د باراد بلازېډانو وختونه کوم چې په مصادیخ جدول کې ذکر شوي دي، ولېکې، بیا هغه خپلو تولیدوالو ته بیان کړی.

د پیو(شیدو) غذایي اهمیت او د هغو ترکیب

ولې د زیاترو نویو زوکرو ماشومانو لاسمنۍ غذایي یا شیدې دي؟
پسې یا شیدې د ډیرو ارزښت ناکو او کاملو غذایي موادو له ډلې څخه گڼل کېږي. د شیدو ترکیب د نوي زېږېدلي د اړتیا وړ مواد او انرژي لري. سربېره پر دې شیدې د داسې موادو لرونکي خواړه دي کوم چې د ناروغیو په مقابل کې د نویو زېږېدلو ماشومانو د ساتنې او حفاظت سبب گرځي، شیدې په خپل ځان کې پروټیني مواد، قندونه(لکتوز)، مالکي(الاح) ویتامینونه، په شیدو کې محلول گازونه، انزایمونه او اوبه لري. په شیدو کې موجود ویتامینونه په دوو گروپونو وېشل کېږي:

الف- په اوبو کې منحل ویتامینونه، لکه: B_1, B_2, B_6, B_{12} او C ویتامینونه.
ب- په غوړیو یا وازدو کې منحل ویتامینونه، لکه: A، D، E او K.
له شیدو څخه د نورو غذایي موادو د تیارولو له پاره، لکه: پټیر، کورت او کوچو هم گټه اخیستل کېږي.

د شیدو تعقیب یا پاستورایز کول

څنگه کولای شو چې شیدې یې له دې څخه چې فاسدې شي تر ډېرې مودې پورې وساتو؟

په شیدو کې د مایکرو ارگانیزمونو(میکروبونه، بکتریاوې) موجودیت ددې سبب کېږي چې شیدې په نسبتاً توده یا گرمه هوا کې فاسدې شي. میکروبونه په درو طریقو شیدو


کي دڼه کبړي.

الف- د شيدې ورکوونکي حيوان له دڼه بدن څخه: ځښي ميکروبونه، لکه: نرۍ ريڅ، مالت تبه او نور د وينې د جريان له لارې د حيوان غولانځي او بيا شيدو ته ورننوځي. ب- له بهرني(خارجي) چاپيريال څخه: د بهرنۍ هوا له لارې، د هغو لوښو چي شيدې ښکي ساتل کبړي، د شيدو لوښونکي شخص د لاسونو له لارې او... بنا پر دې اړتيا ده چي د حفظ الصحې د رعايت کولو سربره، د شيدو د تعقيم او ساتني په طريقه پوه شو تر څو وکولای شو شيدې يې له فاسد کېدلو څخه تر ډېرې مودې پورې وساتو.



پاستوراييزيشن د مایع غذایی مواد(لکه شيدې، سرکه، د مېوې اوبه...) له سل درجي ساتنې کړېدو څخه کم حرارت ورکولو او بېرته زړ سرولو ته وايي. په دې صورت کې په شيدو کې دڼه اکثره ميکروبونه او بکټرياوې له منځه ځي. پاستوراييزکړنې (شوي) شيدې په ساره ځای کې تر ډېرې مودې ساتل کېدای شي.

د پاستوراييزيشن کلمه د فرانسوي عالم لويي پاستور له نامه څخه اخيستل شوې ده. هغه په ۱۹ پېړۍ کې د لوسرې ځل له پاره د غذايي مایع موادو پاستوراييز کول وازمایل او مطوره نتيجه يې ترېبه لاس ته راوړله.



له شیدو څخه جوړ شوي محصولات
آيا پوهېږئ چې له شیدو څخه نور څه غدائي توکي جوړېږي؟
له شیدو څخه خوندور او ډېر خرڅېدونکي نور مواد، لکه: مستي، پيټر، چک، کټ، پيروي او کوچ لاس ته راځي چې د ځينو د تيارولو طريقه يې تر مطالعې لاندې نيسو.

په کيلوالي توگه د پيټر جوړول

د پيټر خرنگوالی او کیفیت د هغو شیدو کیفیت پورې اړه لري چې پيټر ترینه جوړېږي. بنا پر دې د پيټر جوړولو له پاره بايد له تازه، پاکو او روضو شیدو څخه گټه واخلي. د پيټر جوړولو له پاره لومړی شیدي له يوې پاکې توتې څخه چاڼ، بيا حرارت ورکړئ (پاستورائيز کړئ) او د سانتي گرېډه تر ۳۰ پورې يې پرېږدئ چې سړي شي.



شکل (۹-۵)

يو مقدار د پيټر نمونه له هغو شیدو سره گډه کړئ کومې چې تاسو د پيټر له پاره چمتو کړې دي، تر څو شیدي تينکي او پوتی پوتی شي.
که چېرته مو د پيټر نمونه نه درلوده کولای شئ له مستو يا د ليمو له اوبو څخه کار واخلئ تينکي او پوتی شوي شیدي په صافي کې واچوئ چې اوبه يې تلې او د پيټر ذرې سره نښتي او شي. بيا پيټر له صافي څخه وباسئ او د مالکينو اوبو په منځ کې يې وساتئ.

په کيلوالي توگه له مستو څخه د کوچولو جوړولو طريقه
له مستو څخه د کوچو جوړولو له پاره لومړی شیدي په مستو بدلوي. بنا پر دې شیدي

بني ايشوي او او پرپردي بي جي د ساتي گرهه تر ۳۷ درجو پوري برته سري شي. وروسته په هغي کې د ۲-۳ د غذا خورلو کاشوغي مستي په هر کيلوگرام شيدو کې د تومني په توگه ورزياتوي، بني بي سره گډوي او د شو ساعتونو له پاره بي په تاوده ځای کې بردي تر څو مستي تومنه شي. بيا مستي په سر پټي لوښي (مټي) ژي يا مشک) کې اچوي او د مستو په اندازه اوبه هم هغه لوښي ته وراچوي. لوښي يا منډانډو ته داسي حرکات ورکوي چې د کوچو میده کې له شروسو يا شومبرو بېل شي. هر کله چې شروسې په يوه سر لوڅي لوښي کې واچوي د کوچو واړه میده کې په آسانی سره د شروسو له مخ څخه راټوليدای شي.

عملي کار

هر گروپ يو له لاندې فعاليتونو څخه غوره او عملي کړي:

الف- په محلي توگه له شيدو څخه پڼر جوړول

د اړتيا وړ توکي او وسايل: تازه شيدې(۱-۲ کيلو گرامه)، د خلطي په څېر گڼدل شوي صافي توتو، يو مقدار مستي، د تودوخي سرچينه او فلزي لوښي.

ګونډاره (طرز العمل): لومړی شيدې له يوې پاکې ټوټې چاڼ او بيا حرارت ورکړی حرارت ورکړی او د ساتي گرهه تر ۳۰ درجو پوري بي پرېږدی چې سري شي. تيارو شويو شيدو سره يو مقدار تومنه ورزياته کړی تر څو پوتی پوتی شي. پوتی شوي شيدې په يوه صافي کې واچوي او وني زېښتی چې اوبه بي تلي او د پڼر میده کې سره نښتي او ستراکم شي. بيا پڼر له صافي څخه وباسی او خونده بي وگوري.

ب- په محلي توگه له مستو څخه د کوچو جوړول:

د اړتياوړ توکي: د ۱-۲ کيلو گرام تومنه شوي مستي له طبيعي شيدو(مثلاً د خوا شيدو له څخه)، يو سر ټولی لوښی مثلاً يوه کوچنۍ پاکه پلاستيکي بوتشکه چې سرپوښ بي کلک کړای شي، يو سر لوڅي لوښي د شروسو د اچولو له پاره، يوه کاشوغي او يو کوچنی لوښی د کوچو کېښودلو له پاره.

ګونډاره (طرز العمل): لومړی مستي په سر پټي لوښي کې واچوي او د مستو د مقدار په اندازه اوبه هم پرې ورزياتي کړي. وروسته د بوتشکې سر پوښ محکم وتړی او تر هغه بي وښوروي چې د کوچو میده کې د شروسو پر سر ولیدل شي.

په دې مرحله کې شروسې په سرلوڅي لوښي کې واچوي او څو دقيقې وروسته د شروسو له مخ څخه د کوچو په راټولولو پيل وکړي.



د څپرکي لنډيز

د يوه نبات له کرلو څخه دمخه بايد پوه شو چې ددغه نبات د ثمر ته د رسېدلو له پاره مناسب محيط بايد څنگه وي تر څو بڼه حاصل لاس ته راوړو.

تودوخه، لنډه بل، نور يا رڼا او د خاورې ټول د هغو محيطي عواملو له جملې څخه دي چې د نبات په وده کې اغېز لري. د هر نبات اړتيا نظر په هغو عواملو چې ذکر شول توپير لري.

د چاپېريال تودوخه د نبات پر وده قوي تاثير لري. ځينې نباتات لکه کاهو، گرم يا بندگليي او . . . په سړه هوا کې اما کرخي يا لوبيا، روسي بانجان او . . . په توده هوا کې بڼه وده کوي.

دهې له پاره چې يو نبات وکولای شي لازم خواره ځانته جوړ کړي، بايد پوره رڼا(نور) خپل واک کې ولري.

په هوا کې د اوبو موجوده ذراتو ته لنډه بل (رطوبت) وايي. زياتره نباتات د رطوبت په موقتي او لر تغير له ځانه حساسيت نه ښيي، خو هر محيط چې د رطوبت يا لنډه بل مقدار يې د ۰.۴% فيصده په منځ کې وي په داسې محيط کې نباتات بڼه وده کوي.

جره يا ريښه د نبات د اړتيا وړ موادو يوه برخه له ځمکې څخه جذبوي. پاڼه د اکسيجن (O_2) او کاربن ډای اکسايډ(CO_2) د جذبولو او آزادولو او د لمر د رڼا په موجوديت کې د نورو مرکباتو د جوړولو سبب گرځي.

هغه گلان چې په گلدانو کې ساتل کېږي ډېر غذايي موادو ته اړتيا لري، ځکه چې د گلدانو له لاندې څخه خارجېدونکې اوبه، د خاورو يو مقدار غذايي مواد په ځان کې حل او له گلدانې څخه خارجوي.

د گلدانو د غذايي موادو د تاښت يوه مناسبه لاره د گلدانو د يوې برخې د خاورې تبديلول دي چې دغه کار په ټوليزه توگه په پسرلي کې سرته رسېږي.

حيواني سره حيواني منشاء لري چې په جامده يا مانج توگه ترېنه گټه اخيستل کېږي، کله کله له ورستو پاڼو څخه هم د سرې پر ځای کار اخيستل کېدای شي.

کيمياوي سره د معدني موادو لکه: پوټاشيم، امونيم فاسفيټ، امونيم نايټرېټ او اوسپنې لروکي ده. مختلف نباتات په متفاوت مقدار معدني موادو ته اړتيا لري. بنا پر دې له کيمياوي سرې څخه د گټې اخيستنې په هکله له پوهو او با تجربه اشخاصو سره مشوره وکړي.

قلقه کول د نبات د تڼي د يوې غوڅې شوې برخې په مناسبو شرايطو او وخت کې د خاورې يا اوبو په منځ کې له کېښودلو څخه عبارت دی تر څو جره يا ريښه وباسي او په يوه مکمل نبات بدل شي.

د ځینو کالانو او ونو ځانګي یا لښتي ېې له دې څخه چې له اصلي تني څخه ېې جدا کړي د ۲-۳ سانتي مترو په اندازه ېې د لمدو خاورو لاندې داسې بدې چې بل سر ېې له خاورو ډک یا پورته وي.

ددې برخې خاوره تر هغه وخته پورې لمده ساتي تر څو هغه لښته یا ځانګه رښې وباسي. دې کار ته د ځملولو په توګه د تکثیر طریقه وايي.

مالونه یا څاروي په خپلو منځونو کې د ګډو ځانګتیاو له مخې په مختلفو ډلو وېشل کېږي:

- هغه څاروي چې کوچني جسامت لري، لکه: اوزه او سپره.
- هغه مالونه چې غټ جسامت لري، لکه: غوا، اوبن، آس، مېښه او ...
- شخړند وهونکي لکه، غوا، وری یا سپره، اوزه، اوبن. . .
- هغه څاروي چې شخړند نه وي، لکه: آس او خر. . .
- هغه څاروي چې یو بچي زېږوي، لکه: سپره او اوزه.
- هغه څاروي یا مالونه چې څو بچي زېږوي، لکه: سوه او د اوزو ځیني نسلونه.
- د مال یا څاروي په انفرادي روغتیا ساتنه، یا حفظ الصحه کې لومړی باید د مال پاکوالي ته پاملرنه وشي. په همدې سبب منځل، ضد عفوني کول، وری ټولول او له ککړتیا یا ناپاکۍ څخه د څاروي پاکول باید په خپل وخت کې سرته ورسېږي.
- هغه وخت موز، کولای شو حیواناتو ته د ښه تولید له پاره انتظار وباسو چې د روغتیا ساتني د رعایت سربېره د حیواناتو غذايي اړتیاوې هم له منځه یوسو. د څارویو یا مال غذايي مواد په دوو ډلو وېشل شوي دي:

واښه یا علوفه مواد

مترکم شوي مواد

پوهان توانېدلي دي چې د حیواناتو نا مطلوب ځانګتیاوې یا صفات د هغوی په جنسي سلولونو کې کمزوري (ضعیف) او پر عکس ېې مطلوب ځانګتیاوې قوي (قویت) کړي. دغه عمل ته د نسل اصلاح وايي.

شېدې د ډېرو ارزښتمنو او ګاملو غذاګانو له جملې څخه یوه غذاګل کېږي. د شېدو ترکیب د انسان د اړتیا وړ مواد او انرژي په ځان کې لري.

په شېدو کې موجود ویتامینونه په دوو ډلو وېشل کېږي:


الف- په اوبو کې منحل ویتامینونه لکه: B_1 ، B_2 ، B_{12} او C ویتامینونه.

ب- په غوړیو یا وازدو کې منحل ویتامینونه، لکه: E، D، A او K.

په شېدو کې د مایکرو ارګانیزمونو (میکروویونه، بکټریاې او . . .) موجودیت ددې سبب کېږي، چې شېدې په نسبتاً توده یا ګرمه هوا کې فاسدې شي .

د څپرکي تمرين

- ۱- د نباتاتو په وده کې ډېر عمده محيطي عوامل څه شي دي؟ نومونه يې واخلئ.
- ۲- کومې ونې په تاوده يا گرم چاپيريال او کومې ونې په ساره چاپيريال کې وده کوي، لسست يې کړئ.
- ۳- د هوا لمده بل (رطوبت) څه مفهوم لري واضح يې کړئ.
- ۴- نباتات خپل خواره(غذا) څه ډول لاس ته راوړي؟ په دې هکله په خپلو کتابچو کې څو کرښې وليکئ.
- ۵- نباتات په کومو طريقو تکثير کيدلای شي، له مثال سره يې روښانه کړئ.
- ۶- هغه څانگه يا لښته چې د قلمي له پاره غوره کېږي بايد کوم ډول صفات ولري، واضح يې کړئ.
- ۷- له يوه مليار(بنوال) سره مصاحبه وکړئ او لاندې پوښتنې ترېته وپوښتئ:
 - کومې ونې يا ګلان د قلمه کولو په طريقه تکثير کيدلای شي؟
 - کومې ونې يا ګلان د څانګې د ځمولولو يا غځولو په طريقه تکثير کيدلای شي؟
- کوم ډول ګلان په ګلداني کې روزل کېږي؟
- ونو ته څه قسم او کوم ډول سره ورکول کېږي؟
- د ګال په کومو مېشتو کې چې ونو ته سره ورکړل شي غوره ده؟
- ۸- حيوانات د مثل د توليد له مخې ډلبندي کړئ.
- ۹- د څارويو يا مال په ساتنه کې روغتيا ساتنه يا حفظ الصحه څه نقش لري؟ په هکله يې څو کرښې وليکئ.
- ۱۰- لاندې مفروهي قشمه پوره کړئ:



۱۱- د حيوان يا نبات اصلاح شوی او نا اصلاح نسل يو تر بله څه توپير لري؟
روښانه يي کړئ.

۱۲- لاندې جدول په خپلو کتابچو کې رسم او د هغه مطابق په اوبو کې منحل او د شيدو په څوريو کې منحل وپنځمنونه پکې وليکئ.

په اوبو کې منحل د شيدو وپنځمنونه	په څوريو واژهکي منحل د شيدو وپنځمنونه

۱۳- له يوه مال لرونکي سره سره وکړئ او لاندې پوښتني ور څخه وپوښتئ:
الف- د څارويو يا مال د تغذيبي له پاره د ژمي په موسم کې څه تدابير په پام کې نيسي؟

ب- خپل حيوانات د کومو ناروغيو په مقابل کې واکسين کوئ؟
ج- چکه او کرت څه ډول جوړوي؟

گنډل او درزي توب (ځياطي)

څو ډوله تار يا نخ پېژنئ؟

له دغو تارونو څخه د کومو څيزونو د اوبدللو له پاره کار اخيستل کېږي؟
د منسوجاتو يا نخي، وربښمينو، وربو او نيلون توتو نومونه مو اورېدلي دي. په مخکېني د اليايي نوم پر اساس کېنودل شوي چې توبه ور څخه او بدل شوي ده. په مخکېني تولاگي کې د درزيتوب (ځياطي) د اهميت او

ځينو ساده لاسي او بډنو سره بلديت بلل شوی په دې څپرکي کې به د طبيعي او مصنوعي الياو او کرهې توتې چې له هغې څه جوړېږي، د درزيتوب (ځياطي) د افزار او همدا ډول د کرښيل په واسطه د اوبدلو د اصولو په هرکله معلومات تر لاسه کړئ.





شکل (۲-۴)

د ټوټو يا منسوجاتو ډولونه

ټوټي يا منسوجات له الياف څخه او بدل شوي دي. الياف د په څېر نرۍ تارونه دي چې لوړې هغه په پېړيو (ضخامت لرونکو) تارونو او مختلفو رنگونو تېدېدلوي. د ټوټي خواص د الياف هغو خواصو پورې اړه لري چې ور څخه اوږدل شوي ده. الياف په دوو شکلونو پيدا کېږي:

- ۱- **طبيعي الياف**: طبيعي الياف په درېو گروپونو وېشل کېږي:
 - الف- نباتي الياف، لکه: پنبه، کتان او کنف(کنف هغو الياف دی چې له هغه څخه د بوڅۍ تار جوړېږي)

ب- حیواني الياف، لکه: وړۍ، وربېنم او وېنښه.

ج- معدني الياف، لکه: ناسوي، پنبه، سره زر(طلا) او تور..

۲- **مصنوعي الياف**: مصنوعي الياف د انسان په واسطه په طبيعت کې له موجودو موادو څخه په استفادې جوړ شوي دي، لکه: نایلون او ريون.


کړنه

له دغو اليافو څخه چې په لاندې جدول کې يې نومونه ذکر شوي دي، د کومو څيزونو د جوړولو له پاره کار اخيستل کېږي؟
 په دې هکله په خپلو گروپونو کې سره بحث او مشوره وکړئ، بيا يې نتايج په جدول کې وليکئ او خپلو ټولگوالو ته يې بيان کړئ.

د الياف ډولونه	وربېنم	وړۍ	وېنښه	پنبه	نایلون	ناسوي پنبه
د ګټې اخيستلو ځايونه						



د درزیتوب (خیاطی) افزار
 د درزیتوب یا خیاطی په کسب کې د خیاطی د سامان او افزارو لکه: د خیاطی میز، د گنبلو ماشین، اوتو، د اندازه کولو آلات او د ډول ډول کتلاکونو درلودل ددې سبب کېږي چې کالي یا جامې ټکلي، د اندازې سره برابري او صفا وگنډول شي. اوس په لنډه توگه په نوموړو افزارو رڼا اچوو:



شکل (۳-۲)،

۱- د درزیتوب یا خیاطی میز: د خیاطی

له میز څخه په گټي اخیستني کېدلای شي سره دغه کړنې، لکه: برش (بیاتي کول)، گنډول او اوتوکاري په آسانی سره سرته ورسېږي. د خیاطی میز له ۱۰۰-۱۲۰ سانتي مترو پورې لوړوالي (ارتفاع) لري چې په سطحه کې یې د گنډولو د ماشین ځای او په ځنډو کې یې د بیاتي، فیتی یا پټي، کتلاکونو، تار، ستن او ټیاشیر کېښودلو ځایونه جوړ شوي وي.

۲- د درزیتوب یا خیاطی ماشین

د لاسي خیاطی تر ټولو ساده ماشین په (۳-۲) شکل کې نمودل شوی دی چې یوازې بڅي کولای شي. نن ورځ د برېښنا په واسطه د گنډولو داسې ماشینونه شته چې کولای شي په مختلفو ډولونو گنډونې لکه گلاکندنه (کلدورزی)، توکمه گنډونه، زیکرآک گنډونه، شاگندنه (پیس دوزی) او... سرته ورسوي.





د خیاطی دوه یا درې ډولنه ماشینونه

د خیاطی د ماشین سره د کار کولو په وخت کې پام وکړئ چې ماشومان ماشین ته لاس ور نه وړي، چې زیان ورته ونه رسېږي.
د ګنډلو د ماشین ستن یوازې د ټوټې او نرمو څیزونو د ګنډلو له پاره جوړه شوې ده. نباید نور څیزونه د هغې لاندې کېښودل شي، ځکه چې کیدای شي ډاګار د ستنې د ماتېدلو او د ماشین د خرابېدلو سبب شي.

عملي کار

۱- د لاسي کڅوړې (دسکول) ګنډول

د اړتیا وړ سامان: ستاسو د خوښې وړ ټوټه د ۱۰۰×۳۰ سانتي مترو په اندازه، تار، ستن، بیاتي، د ګنډلو ماشین او داندازه کولو پتی- یا فیته.
ګونډاره: لومړی د ۱۵×۳۰ سانتي مترو په اندازه ټوټه د دسکول د لاسني د جوړولو له پاره د ټوټې له اوږدوالي بېله کړئ. پاتې ټوټه په منځ کې غبرګه کړئ او دواړو خواوې یې د فیتې په واسطه د ۱.۵ سانتي مترو په اندازه نښه او خط وکارئ. (۱-۲) خطونه



وروسته پر کارل شوي خط ټک بڅخه تېره او بیا یې ماشین کړئ. په دې مرحله کې د لاسي کڅوړې(دسکول) څنډې د ۵ سانتي مترو په اندازه غبرګې او له ټک بڅخه وروسته یې پر ماشین وګڼوئ. د لاس کڅوړې د سور منڅنۍ برخه د فیتې په واسطه اندازه او نښه کړئ او د نښني دواړو خواوو ته د ۵ سانتي مترو په اندازه دوه نورې نښې وکړئ چې البته دا دواړه نښې د لاسنو د ګنډلو له پاره کارول کېږي.
کومه ټوټه مو چې د لاسنو له پاره بېله کړې ده په دوو ټوټو (۷.۵×۳۰) تقسیم او د ۷ ملي مترو په اندازه د شاله خوا ماشین کړئ وروسته هغه د



لاسي کڅوړي (دسکول) په نښه شويو څڼو کې ماشين کړی. گڼول شوي لاسي کڅوړه(دسکول) لومړی پرمخ او بيا اوتو کړی.



تاسو کولای شئ چې د ټوټې پر ځای له پوست او ښکلي رنگ پلاستیک څخه هم لاسي کڅوړه (دسکول) وگڼوئ.

۲- د لاسي بکس گڼول


د اړتیا وړ سامان: د زړه په خوښه د ۳۴×۵۳ سانتي مترو په اندازه د ترات يا جیر ټوټه، مایع سلېنيت يا سرترن، توکمه، خط کش او بياتي.

گوناوړه:

- ۱- د ۳۲×۵۳ سانتي مترو په اندازه يو مستطیل رسم او راسونو ته بي د (a, b, c, d) نومونه کېږدئ د (c) او (d) له تقطو څخه د ۲۱ سانتي مترو په اندازه پورته لار شی او د (m) او (n) مشخصي کړئ.
- ۲- د (c, d, m, n) له تقطو څخه د يو سانتي متر په اندازه پورته لار شی او د (m, d) له خط سره موازي د PO او XY دوه خطونه رسم کړئ.
- ۳- د a له تقطي څخه د ۵ سانتي مترو په اندازه دننه لار شی او د h نقطه مشخص کړئ. د h له تقطي څخه د ۹ سانتي مترو په اندازه ښکته لار شي او د ab له خط سره موازي يو تقطي ټولونکی خط رسم کړئ.
- ۴- د s او r له تقطو څخه د $۲,۵$ سانتي مترو په



اندازه پورته لار شی او هغه د h له قطعي سره وصل کری. وروسته د h قطه په کرخ (کول) شکل دیزاین کری.



۵- کومه برخه چې تیاره رنگي ده، د dm او cm له خط څخه شاخواته غبرگه، اوتو او بیا سلېنت کری. ۱- هغه برخه چې د sr له خط څخه بېلېرې غبرگه کری او بیا یې د تړلو له پاره له توکمي یا بله هره وسېله چې خوښه مو وي استفاده وکړی.


۷- اوس کولای شی جور شوی بکس په ښکلو پټیو یا فیتو ښایسته کری. **پر کرشنیل اوډل**

کرشنیل یوه فازی میله ده چې یو سریې د (۱-۵) شکل په څېر کوچنۍ جوړی لري ترڅو وکولای شی د هغې په واسطه پر تار اوډلنه وکړي. کرشنیل مختلفې شمېرې لري چې د تار د پرېوالی یا قطر سره متناسب غوره یا انتخابیږي. هر څومره چې د کرشنیل شمېره پورته وي نری او هر څومره چې یې شمېره ښکته وي پرېر یا ضخیم وي.

(۵-۶) شکل د کرشنیل تصویر

پیر کرشنیل د اوبدلو اصول

کرشنیل د خپل ټپي لاس د شهادت او د سختي گوتې ترمنځ کلک ونیسي، نار په کېني لاس کې د (۲-۱۶) شکل په څېر نیولی او د (۲-۱۶ب) شکل په څېر د کرشنیل په وسیله د زنجیرې لوسړنۍ کړی و اوبنځ. او په هره اندازه چې اړتیا لری د زنجیرې اوردوالي ته ادامه ورکړی.



شکل (۶-۶)

د لوسړی کنار له پوره کېدلو وروسته بیا نار د (۲-۱۷) شکل مطابق په دوه یم ځل د کرشنیل پرمخ تاو او د کرشنیل څوکه له وروستۍ زنجیرې کړی تیره کړی او د (۲-۱۷ب) شکل په څېر نار د کرشنیل پر څوکه د کرشنیل دمخ له دور کړیو څخه وروړی او دغه عمل د (۲-۱۷ج) شکل په څېر ددغه کنار تر پایه ادامه ورکړی.

هر کله چې د کرشنیل له دننه کولو څخه دمخه په مخکېني کې د (۲-۱۷) شکل مطابق یوه بله زنجیره جوړه کړی، بیا کرشنیل په زنجیره کې دننه کړی په دې صورت کې به لاس ته راغلی اوبدنه ډیره متراکمه او گڼه نه وي.



هر کله چې په لوسړني کار کې دوه اوبدل شوي زنجیرې د نوي کنار په یوه زنجیره کې سره وصل کړو په دې صورت کې د اوبدل شوي ټوټې سور کوچني کېږي او پر عکس ددې هر کله چې د مخکېني کنار په یوه زنجیره کې دوه زنجیرې په نوي کنار کې منځته راوړی د ټوټې سور ډیرېږي. که د لوسړی کنار لوسړنۍ او وروستۍ زنجیرې سره وصل کړی او اوبدني ته د ذکر شویو اصولو په څېر ادامه ورکړی په دې توگه ټوټه گړخ (گول) شکل ځانته اختیاري.





عملي کار (د یوه لیف اوبندنه)

د اړتیا وړ توکي: کرشمنل او نخي تار یا د جاکټ اوبندنې تار (اون تار).

کوڼلاره: لومړۍ کتار ستاسو د لاس د بند د اوږدوالي له محیط څخه لویه

زنځیره واریږئ؛ بیا د زنځیرې سر او پای سره ونښلئ.

د اوبندنې په ادامه په هر کتار کې دوه (زنځیرې) د هر کتار په دواړو خواو کې

ورزیاتي کړئ تر څو دلیم اوږدوالی ستاسو د غټې گوټې دوه نیم بند پیوري ورسېږي.

وروسته په هر کتار کې یوه زنځیره کمه کړئ تر څو د لیف اوږدوالی ستاسو د شهادت د گوټې

دوه نیم بند پیوري ورسېږي بیا اوبندنې ته یې له دانې کمولو یا زیاتولو ادامه ورکړئ تر څو ستاسو

د لاسونو د اوږدوالي برابر ته ورسېږي. په پای کې د لیف وروستی برخې وگنډئ او د بلې د سرته

رسولو له پاره له تار څخه زنځیره واریږئ او بیا ور څخه بند جوړ کړئ.

د څپرکي لنډیز

ټوټې له الیاف څخه جوړې شوې دي. د ټوټو ځانګړتیاوې او ځواک له هغو الیافي ځانګړتیاو سره تړلي چې ور څخه جوړې شوي دي.

الیاف نرې وښته، ورته تارونه دي چې لومړی هغه په ضخامت لرونکو تارونو او مختلفو رنگونو تبدیلوي او بیا ور څخه ټوټه جوړوي.

طبیعي الیاف: طبیعي الیاف په درې ډوله دي:

الف- نباتي الیاف: لکه، پنبه، کتان او کنب (کنف هغه الیاف دی چې د یوځي تارونه ور څخه جوړېږي).

ب- حیواني الیاف: لکه وړۍ، وربېم او وښته.

ج- معدني الیاف: لکه ناسوي پنبه، سره زر او نور...

مصنوعي الیاف: مصنوعي الیاف، د انسان په واسطه په طبیعت کې له موجودو موادو څخه جوړ شوي دي، لکه: نایلون او ریتون.

د درزپټوب یا خپلې په کسب کې د خپلې د سماں: لکه د خپلې سبز، د اندازه کولو سماں، ماشين، اوتو او ډول ډول کتلاگونه درلودل ددې سبب کېږي چې کالي ښکلي، د اندازې سره برابر او صاف وگنډل شي.

د خپلې له سبز څخه په کې اخیستې کېدلای شي، دغه کارونه: لکه، برش، اوتو او گنډه، په آسانی سره سرته ورسېږي. د خپلې سبز د ۱۰-۲۰ سانتي متر پورې لوړوالی (ارتفاع) لري.

د لاسي خپلې تر ټولو ساده ماشين په (۲۰۳) شکل کې ښودل شوی دی چې یوازې یوې کولای شي. نن ورځ د گنډلو داسې برېښنايي ماشينونه شته چې ډول ډول گنډې: لکه گل گنډنه، توکمه گنډنه، زنگراک گنډنه،

شاکگنډنه، پيس (دوزي) او سرته رسوي.

کرشمنل یوه قلري مېله ده چې یو سر یې د (۱-۵) شکل په څېر کوچنۍ جوړې لري. کرشمنل مختلف ډولنه لري چې د تار له پرېوړالی (فصل) سره متناسب انتخابېږي.

اووم څپر کی

د ودانۍ جو پرونه (معماري)

ستاسو په نظر یو معمار یا ودانۍ جوړوونکی کوم حرفوي مهارتونه ولري؟ پخوا وختونو کې زیاتره کورونه له خټینو دیوالونو جوړېدل چې د لنډه بل او رطوبت په مقابل کې یې پوره مقاومت نه درلود خو له مختلفو طبیعي او غیر طبیعي توکو لکه: خټینو، سمټو، اوسپنې، قیر، لرګیو، طبیعي او مصنوعي کابو یا تیرو څخه ګټې اخیستې او همدا رنگه د ودانیو (تعمیراتو) په طراحی او ډیزاین کې پرمختګ د مستحکمو ودانیو او کورونو د جوړولو په صنعت کې نوې طریقې او امکانات غوره او لېانېه کړي دي. د یوه معمار له پاره لازم دي چې د ودانۍ جوړونې له توکو سره پوره بلدیت ولري او د کارولو په طریقه یې ښه پوه شي. تاسو په مخکېني ټولګي کې د ودانۍ جوړونې د کار څېنې

افزار او له هغوی څخه د کار اخیستې ځانګړتیاوې او مشخصات ولوستل، په دې څپرکي کې د ودانۍ جوړونې (معماري) په حرفه کې شامل یو شمېر فعالیتونو لکه: خط اچونه، د ودانۍ مساله جوړول، تیري لګول او خټینو لګولو یا خټینت کاري سره آشنا کېږئ.



د وداني، جوړولو مسالې

که داسې یو دیوال جوړ کړو چې د هغه د خښتو په منځ کې هېڅ ډول مساله نه وي کارول شوي، څه به پېښ شي؟

د ودانیو جوړولو تر ټولو ساده مسالې د خاورو او اوبو مخلوط دی. د ودانی، جوړولو د مسالو د کیفیت لوړولو له پاره انسان په مختلف ډول توکو ازښت کړی دی. مثلاً: په خښتو مسالو کې د غنمو بوس، د لوښمو ګلان یا د حیواناتو وینښتان ګډوي چې ډاکټر یو څه اندازه د خټې د چاودنې د مخنیوي سبب کېږي. د ودانیو جوړولو هغه مسالې چې د سمټو، شګې یا رېګ او چوڼي له مخلوط څه جوړېږي سړش او مقاومت یې ډیر وي. د ودانی، مسالې د نوعیت او ترکیب له مخې مختلف ډولونه لري چې پر یوه تعداد یې رڼا جوړو:

۱- د چوڼي مساله

الف- د شګې یا رېګ مساله

ب- د چوڼي، رېګ او سمټو مساله

ج- د چوڼي او پخو خښتو د میده کې، مساله

د- د چوڼي، رېګ او پخو خښتو د سیمه کې، مساله

و- د چوڼي او ایري مساله

د چوڼي او رېګ او همدارنګه د چوڼي، رېګ او سمټو له مسالو څخه کار اخیستل او استعمال ډیر معمول دی او له هغو څخه د خښتو لګولو، تېرو لګولو، پلستر او انګاڼ او نورو کارونو له پاره کار اخیستل کېږي.

د چوڼي او شګې (رېګ) د مسالې جوړولو طریقه: ددغه ډول مسالې تیارولو له

پاره باید لومړی د چوڼي اړوب جوړ کړای شي. په دې هکله له پخو خښتو څخه د جوړ شوي بېلر یا ډنډوګې څخه کار اخلي او په هغه کې اوبه نه رسېدلې چونه اچوي او د پاسه پرې اوبه اچوي او پرېږدي یې چې، جوش او زوږ یې پای ته ورسېږي. وروسته هغه ښه لاندې باندې کوي ترڅو د چوڼي ذرې په اوبو کې تر ممکن حد پورې حل شي. دغه مستي ډوله مایع ته د چوڼي اړوب وايي. د چوڼي او شګې مسالې د تیارولو له پاره د چوڼي اړوب له میده سره رېګ سره ښه ګډوي. هر کله چې د پلستر کاري له پاره له دغې

مسالي څخه گټه اخيستل کېږي، اروپا بايد له جالي-څخه چاڼ شي ترڅو د چوڼي نا حله او جامده داني له مسالي سره يو ځای نه شي.

۲- د چوڼي، شگي او سپمتو مساله: د چوڼي او شگي په مساله کې د سپمتو گډول د هغو مقاومت زيات او د کلکېدلو عملیه (جوش) يې گړندی کوي. ددغه ډول مسالي د تيارولو له پاره لومړی شبکه او سپمت په وچ ډول سره گډوي. وروسته د چوڼي اروپا له هغې سره ښه گډ او کار ترېنه اخلي. ددې ډول مسالو د جامدو اجزاو په منځ کې تناسب د هغې د کارولو په نوعيت پورې اړه لري. خو زياتره د چوڼي يو واحد سپمتو له يوه واحد او شپږ واحد شگي سره ددغه ډول مسالو د جوړولو له پاره په پام کې نيول کېږي. هغه اوبه چې د تعميراتي مسالو په جوړولو کې ترېنه کار اخيستل کېږي، بايد غوړي يا خټي ور سره گډې نه وي.

د ودانيزو يو ډول مساله چې په پخوانيو وختونو کې د سپتو د مسالي پر ځای ترېنه کار اخيستل کېده او له پوره مقاومت او کلکوالي برخمنه وه ساړوج نومېږي. ساړوج له اوبو، چوڼي او ايرو څخه تيارېږي او له هغې څخه د حمام د ډېکونو او هغو ژړنو د اخورونو د جوړولو له پاره کار اخيستل کېده چې اوبو به پکې په ډېر فشار حرکت کاوه.



د بنسټ (نهداب) خط اچونه


ولي د بنسټ جوړولو په خط اچونه کې بايد ډېره پاملرنه وشي؟

د ودانۍ جوړونې له فعاليتونو څخه يو مهم فعاليت د بنسټ جوړونې خط اچول دي. د خط اچونې په وخت کې د نقشې، متر، رجي، خاورينه چوڼي او گونډيا شتون لازمي دي. د يوه مستقيم خط د خط اچونې له پاره لومړی د خط د پيل او پای قطعي اندازه او د رجي مسخونه په دواړو تقطو کې پر ځمکه ټکوهي.

بیا د رجي تار د سپخونو په منځ کې په راګڼېلي (ګش کړي) ډول تړي ، وروسته د رجي د تار په مسير کې پر ځمکه چونه اچوي او په همدغه ډول خط اچونه سرته رسوي ترڅو د ګنډلو (ګڼډلو) يا نورو کارونو په وخت کې له هغې څخه ګټه واخلي.

د خط اچونې په وخت کې د هغو زاويو ۹۰ درجي والی بايد د ګونډيا په واسطه وليدل شي کومې چې د خطونو له تقاطع څخه منځته راځي. ترڅو چې د خط اچونې له صحت څخه د تقشې مطابق اطمینان حاصل نه شي. بايد په ګنډلو پېل ونشي. ځکه هر کله چې خط انويه د تقشې او د هغې د اندازې مطابق سرته ونه رسېږي، وروستني يا راتلونکي فعاليتونه له ستونزو سره مخامخ کېږي.

خپل معلومات زيات کړئ



کله نا کله معماران د دورو خطونو ترمنځ قايمه زاويې معلومولو له پاره (د خط اچونې په وخت کې) د قايم الزاويه مثلث له لارې په لاندي توګه کار اخلي:

د خطونو د تقاطع له تقضي څخه د ۳ واحد طول په اندازه (مثلاً ۳ متره) لرې په يوه خط کې او ۴ واحد طول په بل خط کې اندازه او نښه کوي. هر کله چې فاصله د دغو دوو نقطو (د مثلث و تر) په منځ کې ۵ واحد طول ولري، په دې صورت کې خطونه سره ۹۰ درجي تقاطع پيدا کوي.

کړنه

په خپلو کروبيونو کې د خپل ټولګي يو کښ غوره کړئ. بيا له خط کش او تېاشير څخه په استفاده د ټولګي د دورو ديوالونو قايمه والی د قايم الزاويه مثلث په طريقه معلوم کړئ.





شکل (۷-۳)

کنل یا کندل

ولې د تېرو لگولو له پاره د ځمکې بنسټ(تهډاب) کېږي؟
 په بنسټ کې تېره باید د ځمکې پر کلکه طبقه ولاړول شي. بنا پر دې د ځمکې کنل باید د ځمکې تر کلکې طبقې پور یا پورې ادامه وکړي. د ځمکې کنل کېدای شي د لاسي یا ماشيني وسايلو په واسطه سرته ورسېږي، هغه مواد يا توکي چې د کنلو په اثر ډېری کېږي، د نه اړتیا په صورت کې باید له سيمي لرې انتقال کړای شي تر څو راتلونکي فعالیتونه اختلال نه کړي.

که د یوې سيمي ژوروالی چې گنسته یې له یوه متر څخه ډېره وي، کنل یې باید د (۷-۴) شکل مطابق د وارولوروته په لږ میلاني ډول صورت سرته ورسېږي تر څو د خاورې د ښویدلو او کارکوونکو ته د خطر د رامنځته کېدلو سبب نشي. او همدا رنگه باید ماشین آلات او موټرونه د گنستلو د سيمي په غاړه تېر راتېر او یا توقف وکړي، ځکه چې کېدای شي د هغوی دروندوالی اولرزه د هغې سيمي د ښکته لویدلو یا ښویدلو باعث وگرځي.

د تېرو کار(تېري لگونه)

ولې معماران د تېرې د کار په وخت کې د تېرې هره خوا، له لگولو مخکې په کره توگه ملاحظه کوي؟

تېرې د شکل له مخې سره توپیر لري او ډېره پاملرنه په کار ده چې د تېرو لگولو په وخت کې تېرې په داسې شکل سره ټولې کړای شي چې تش ځایونه یې ترمنځه لږ او ضمناً ښکلې معلوم شي او ښویدونکي نه وي. د تېرو د کار د ښکلا او کلکوالي له پاره د تېرو انتخاب ډېر مهم



شکل (۷-۴) کنل کاری میلان دار




شکل (۷-۳)

دی. د ودانۍ جوړولو وړ او مناسبه تیره هغه ده چې د کریستالي (قریباً مکعبی) اشکالو لرونکي او له کلک جنس څخه وي (شکلونه اریګي) نه وي. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دغه ډول تیرې په مختلفو رنگونو پیدا کېږي. ددې له پاره چې تیره لګول د اندازې برابر سرته ورسېږي، باید له رجي څخه کار واخیستل شي. په تیرو لګولو کې زیاتره د شګې او سېمټو له مسالې څخه ګټه اخیستل کېږي. د سټیو

او شګې په منځ کې نسبت باید ۱:۴ تر ۱:۵ (یوه برخه سمټ او څلور یا پنځه برخې شګه) په پام کې نیول کېږي. او کونینس وړشي چې د تیرو په منځ کې تش ځایونه د تیرو پر سیمه پورته او مساله وک شي. بله موضوع چې ډیره د ارزښت وړ ده، هغه د تیرو د کار د کنټرولونو (۹۰) درجه والی دی ځنګر(معمار) ورته د تیرو لګولو په وخت کې جدي پاملرنه وکړي. تجربه کار ځنګر(معمار) زیار باسي چې د تیرو لګولو په وخت کې هغه چاودونه یا درزونه چې په دېوال یا بنسټ (تهداب) کې په افقي او عمودي ډول منځته راځي یو د بل په امتداد نه وي(تیره لګونه باید د اوږدني شکل ولري) ددې له پاره چې تیره لګول ښویندوونکي نه وي باید تیرې په اوار شکل کېښودل شي. کوچنۍ تیرې دننه لورې ته او د غټو تیرو لاندې ټولې کرای شي. د تیرو د کار عمودوالی باید د شاول (شاقول) په واسطه په مختلفو نقطو کې کنټرول کړای شي.

ماینات د سکون په وخت کې په یوه اواره سطحه کې د زېږي او د هغه لویښي شکل چې پکې اجول کېږي د هغوی د سطحې په افقي والي کوم تاثیر نه لري.

هغه آله چې د مایناتو ددغه خاصیت پر اساس کار کوي او په



ځنګری، یا معمارۍ، کې ور څخه ګټه اخیستل کېږي د پایپ لېول (Pipe level) په نامه یادېږي.

پایپ لېول له یوه شفاف پایپ څخه متشکل دي چې په داخل کې رنگ لرونکي اوبه لري او د سطحو د لوړوالي یا نقطو د اندازو کولو له پاره کارول کېږي. په مخامخ شکل کې د پایپ لېول د کارولو طریقه او جوړښت د دوو درجه لرونکو خط کشونو څخه په استفاده ښودل شوی دی.

کرنه
هر ڪله جي تاسو ته دنده در ڪرل شي، جي د يوه ديوال د بنسٽ (تھباب) د تيرو لگولو (سنڪ ڪاري) ڄارڻه وڪري، په دي وخت کي تاسو ڪم ٿڪي په پام کي نيسي تر ڇو د هغو د نه رعایت ڪولو په صورت کي خٽڪر يا معمار ته مشوره وڪري؟ په دي هڪله په خپلو ڪروپونو کي سره بحت او مشوره وڪري. د مساحي په پای کي بي نتيجو خپلو ٽولگيوارو ته ورائي.

د خبنتو لگول يا خبنت ڪاري

په معينه انداز، له مسالي سره په منظمو ڪنارونو کي د خبنتو ٽولولو يا ڄاي پر ڄاي ڪولو ته د خبنتو لگول يا خبنت ڪاري ويل ڪيري.

ستاسو په نظر د خبنتو ٻنه لگول يا ٻنه خبنت ڪاري ڇه خانگي ٿياري لري؟

د خبنت ڪاري يا خبنتو لگولو مرحلي

مخڪي له دي جي له پڇو خبنتو ڇڻه ڪار واخلست شي، هغه بايد د يوه ساعت له پاره په اوزو کي اچولي يا د پاسه پوري اوبه وشيندل شي تر ڇو اوبه ٻني جنبي ڪري. دا ڪار ددي سبب ڪيري جي خبنتي په ديوال کي د مسالي سره ٻنه جوش وڪري او اڪلاڪي شي. د خبنتو په لگولو يا خبنت ڪاري کي زياتره له دي وسايلو لکه لاسي ڪراچي يا لاس ڪاڍي، دسپني، ڪلماي، د رجي تار، خٽڪ، يوم، شاول، گونيلا ڪري، ڪر لکي يا زبني يا خوازي) ڇڻه ڪار اڃيستل ڪيري. د ڪار د توکو او افزارو له تيارولو وروسته، د خبنتو لگولو له پاره مساله تيار ڪيري بيا له تقشني ڇڻه په استفاده د خبنت ڪاري د ڄاي اندازو معلومه او د رجي تار د ديوال د ضخامت په اندازو د دورو موازي خطونو په ڍول د (۷-۹) شڪل په ڄير د خبنت ڪاري د لومرني ڪنار په موقعيت کي ٿري.


د خبنت ڪاري د ڄاي اواروالي د اوبه ٽلي يا آبترازو په واسطه مشاهده او د لومرني ڪنار د خبنتو له لگولو مخڪي د مسالي په اچولو هغه اوار او اٽقي ڪوري. د خبنتو د ڪار په بهير کي د خبنتو ڇنڀري بايد د (۷-۹) شڪل مطابق د ديوال په دوارو خوراو کي د رجي له تار سره سماس وي. دا ڪار ددي سبب ڪيري جي خبنتي د مستقيم خط په امتداد ڄاي پر ڄاي شي. د لومرني ڪنار خبنتي بايد په ڊيره پاملرڻه ولگول شي.

(۷-۵) شڪل، د خبنتو په ديوال کي خبنتو اويدل



(۷-۶) شڪل، د ديوال خبنت ڪاري





(۷۸-۷) شکل، د خښتو اوبنده

خښتې په دېوال کې داسې لگوي چې د خښتو په منځ کې کوچنۍ فاصله د ۰.۵ څخه تر ۱.۰۰ سانتي مترو پورې وي تر څو پکې مساله دښه او هلته جوش وکړي. مساله په هر کتار کې تقريباً د يو سانتي مترو په اندازه د خښتو له بهرنۍ کتار څخه لرې اوارېږي.

دا کار ددې باعث کېږي چې د پلستر کاري په وخت کې پلستر د دېوال د خښتو په درزونو کې ښه نفوذ وکړي.

د دوه یم کتار خښتو لگولو څخه د هڅه درجې تارونه د خښتو د ضخامت د جمعې د حاصل او د مسالې د ضخامت په اندازه پورته کوي. تر څو د دوه یم کتار پاسني څنډه هم د دېوال د دواړو خواو خښتو سره تماس واقع شي.

خښتې په هر کتار کې داسې ځای پر ځای کوي چې د دوو خښتو په منځ کې را پيدا شوي چاودونه، د پاسني کتار د خښتو په واسطه له منځه لاړ شي. دې موضوع ته د خښتو اوبنده وايي. (۷۸-۹) شکل وگورئ.

د خښتو لگولو (خښت کاري) په وخت کې څټگر يا معمار بايد د لگېدلو خښتو د عمودوالي، مختلفې قطعي د شاول په واسطه مشاهده او ونلې يا ننوتې خښتې سمې او اصلاح کړي.

عملي کار د خښتو د کار په وخت کې د خښتو لگولو طريقه

د اړتيا وړ توکي اوسمان: ۷۰ دانې خښتې، درجې تار، شاول، مترو کړنډې يا هښپه.


کړنلاره: د خپل ښوونځي د انگر په څنډه کې يوه اواره ساحه د خښت کاري (خښتو لگولو) له پاره غوره کړئ. لوهرې درجې تار د ۱۲۰ سانتي مترو په اندازه د دوو موازي خطونو په شکل چې سره ۳۵ سانتي مترو لويه نيمه خښتې) فاصله ولري د ۶ سانتي مترو په اندازه د ځمکې له سطحې پورته ستاسو د خوښې وړ ځای کې ونړئ.

بيا همدغه ساحه يا ځای د سپني اکر نډې) په واسطه اوار کړئ او د اړتيا په وخت کې د ځمکې د سطحې د اوارولو له پاره د مسالې پر ځای سپنه خاوره وکاروئ.

د لوهرې کتار خښتې د لاندي شکل په ډول داسې ولگوئ چې د دېوال د خښتو بهرنۍ څنډې له درجې سره تماس وي.

د درجې تار د يوې خښتې په اندازه پورته او د دوه یم کتار لگول داسې سرته ورسوئ چې خښتې د لانديني تصوير مطابق سره واوبدل شي (هغه چاود چې د دوو خښتو تر منځ په عمود ډول منځ ته راځي د پاسني کتار د خښتو د خښتو په واسطه له منځه لاړ شي)

په همدې ترتيب خښتو لگولو ته ادامه ورکړئ او د خښتو د کوچني دېوال عمودوالي د شاول په واسطه په مختلفو ځايونو کې مشاهده او اصلاح کړئ.



(۷۸-۲) شکل

د څپرکي لنډيز

له ډول ډول طبيعي او مصنوعي توکو يا موادو لکه: خښتې، سمپت، اوسپنه، قير، لرگي، طبيعي او مصنوعي تېرو څخه استفادې او همدارنگه د ودانيو(تعميراتي) په طراحي او ډيزاين کي پرمختگ ددې سبب شوي دي چي د مستحکمو ودانيو او کورونو د جوړولو په صنعت کي نوي طريقي او غوره امکانات منځ ته راوړي.

د چوڼي مساله: اوبه نه رسېدلي جوته مختلف ډولونه لري.

الف- د چوڼي او شگي مساله.

ب- د چوڼي ، سمپت او شگي مساله

ج- د چوڼي او پخو خښتو د میده گڼو مساله.

د- د چوڼي ، شگي او پخو خښتو د میده گڼو مساله.

و- د چوڼي او ايرې مساله.

د چوڼي او شگي له مسالې سره د سمپتو يو ځای کول د هغې مقاومت ډېر او د کلکېدلو عملیه(جوش) يې گرندای کوي. ددې ډول مسالې د تيارولو له پاره لومړی شبکه او سمپت په وچه توگه سره گډه او بيا د چوڼي اړوب له شگي او سمپتو سره بڼه مخلوطوي.

د ودانۍ جوړولو له فعاليتونو څخه يو مهم فعاليت خط اچونه ده. د خط اچولو په وخت کي د نقشې، متر، رجي، میده يا خاورينه چوڼي او گونيا شتون اړين او لازمي دی. د خط اچولو په وخت کي د هغو زاويو ۹۰ درجه والی بايد د گونيا په واسطه وليدل شي، کوم چي د خطونو له تقاطع څخه منځته راځي.

د بنسټ (تهداب) تېره لگونه بايد د ځمکي پر کله طبقه سرته ورسېږي. بنا پر دې د ځمکي کښت يا کتل بايد د ځمکي تر کلکي طبقې پورې ادامه وکړي. هغه مواد چي د کښتو پر اثر ډېری کېږي، ورته دغه اړتيا له امله بايد له ساحې لرې انتقال کړای شي تر څو راتلونکي فعاليتونه اخلاص نه کړي. د کښت شوي ساحې په خښوړکي موټر او ماشين آلات نيايد تېر را تېر يا ودرېږي، ځکه چي کيدای شي د کښت شوي ساحې د بنوښدلو يا لويدلو سبب وگرځي. تېري يا کافي مختلف شکلوته لري ډېره پاملرنه وشي چي د لگولو يا کارولو په وخت کي تېري په داسې ډول واوبدل شي

چي ترمنځ بي لږه تشه يا خلا منځته راشي. د ودانۍ جوړولو مناسبې تيرې هغه دي چي کريستلي (تقريباً معکبي) شکل ولري او له کلاک جنس څخه وي (بشکلي نه وي) زموږ په گران همباد افغانستان کې دا ډول تيرې ډيرې پيدا کېږي. د تيرو لگولو په کار کې زياتره د شگې او سمټو له مسالې څخه کار اخيستل کېږي. په منظمو کنارونو کې په معينه اندازه د مسالې په واسطه د خښتو او بدلو يا ځای پر ځای کولو ته خښت کاري يا د خښتو لگول وايي.

د خښتو د ښکلو او مستحکمو دېوالونو د ودانولو يا جوړولو له پاره بايد پاملرنه وشي چي د ښه کيفيت والا خښتې او مناسبه مساله تياره کړای شي .

مخکې له دې چي له پخو خښتو څخه کار واخيستل شي، بايد هغه د يوه ساعت له پاره په اوبو کې واچول شي يا د پامه پرې اوبه وشيندل شي. د خښت کاري يا خښتو لگولو په وخت کې د دېوالونو عمود والی د ځمکې پر سطحه د شاول په واسطه وڅارل شي.

د څپرکي تمهين

لانډې جملې په مناسبو کلمو پوره کړئ:

۱- د چوڼي مساله مختلف ډولونه لري، لکه:

الف- د چوڼي او () مساله.

ب- د چوڼي او () مساله.

ج- د چوڼي، () او () مساله.

۲- د دېوال د خښتو لگولو (خښت کاري) قديمې لست کړئ.

۳- تعميراتي يا د ودانۍ جوړولو مناسبه تيره بايد څه ځانگړتياوي ولري؟ روښانه ښيکړئ.

۴- د ښښت(تهداب) تيره لگول د ځمکې دکوم پور يا قشر له پامه بايد سرته ورسېږي؟ ولې؟

۵- د خپلې سيمي له يوه څټگر(معمار) سره مرکه وکړئ او دغه پوښتنې ورسره مطرح کړئ:

الف- د څټگرۍ يا معمارۍ کسب يا حرفه مو څه ډول زده کړه؟

ب- د کار په بهير کې کوم ساتندويه يا حفاظتي ټکي په پام کې نيسي؟

ج- د يوه ښه څټگر يا معمار ځانگړتياوي يا صفتونه کوم څيزونه دي؟

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**